Приложение 2
к приказу Минприроды России
от 24.02.2026 № 97

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Департамента
государственной политики
и регулирования в сфере развития
ООПТ Минприроды России

_____ Ю.С. Кудряшова
"02" 10 2026 г.

# Акт
## лесопатологического обследования № 1/2026
## лесных насаждений Национального парка "Себежский" Псковской области

Способ лесопатологического обследования: Инструментальный

Место проведения:

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | ЛП выдел | Площадь ЛП выдела |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Руднянское | - | 39 | 9 | 4,1 | 1 | 1,8 |

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 1,8 га.

Кадастровый номер участка: 60:22:000000:49

Документ о праве пользования: Постановление Правительства РФ от 08.01.1996 г. №2, вид разрешенного использования лесов: для размещения национального парка.

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

2.1 Лесничество: Национальный парк "Себежский", уч. лесничество: Руднянское, участок: -, кв. 39 выд. 9 ЛП выдел: 1.

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:

в выделе имеется ООПТ.имеется угроза возникновения очагов вредных организмов; имеется угроза увеличения пожарной опасности в лесах.

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения не соответствует таксационному описанию.

Причины несоответствия:

неравномерный состав и другие характеристики насаждения.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к данному Акту.

| 2.3. Состояние насаждения: | | |
|---|---|---|
| | с нарушенной устойчивостью (СКС ≥1,51-≤4,50) | V |
| | с утраченной устойчивостью (СКС ≥4,51) | |
| | устойчивое (СКС <1,50) | |

2.4 СКС насаждения: 2,69. Причины ослабления, повреждения насаждения: засуха (код 830); воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822); повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (код 343); воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821). Данные причины определены по следующим признакам: усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет (код 111); усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет (код 112); слом ствола под кроной прошлых лет (код 218); отработано стволовыми вредителями >1/2 окр. ств. под кроной (код 614); обрыв корней (вывал) прошлых лет (код 206).

2.4.1 Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

| Вид вредителя | Поро-да | Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы | Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы | Степень заселения лесного насаждения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Короед-типограф | Е | - | 9,8 | - |

2.4.2 Повреждено огнем:

| Вид пожара | Порода | Состояние корневых лап | | Состояние корневой шейки | | Высушивание луба | | Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % поврежденных огнем корней | % деревьев с данным повреждением | Обугленность древесинны шейки по окружности (1/4;1/2;3/4;более 3/4) | % деревьев с данным повреждением | по окружности (1/4;1/2;3/4;более 3/4) | % деревьев с данным повреждением | по окружности ствола (< 1/2; > 1/2) | % деревьев с данным повреждением |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | | | | | | | | |

2.4.3 Поражено болезнями:

| Болезнь/возбудитель | Порода | Встречаемость % от запаса насаждения | Степень поражения лесного насаждения |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

2.5. Выборке подлежит 29,4 % деревьев по запасу, в том числе:

без признаков ослабления 0 %,

ослабленных 0 %,

сильно ослабленных 0 %,

усыхающих 0 %,

свежего сухостоя 0 %,

свежего ветровала 0 %,

свежего бурелома 0 %,

старого сухостоя 21,1 %,

старого ветровала 0,9 %,

старого бурелома 7,4 %.

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: 0,5.

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы не лимитируется.

**Заключение к инструментальному обследованию участка**

С целью предотвращения негативных процессов, снижения ущерба от их воздействия, назначено:

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | ЛП выдел | Площадь ЛП выдела | Вид мероприятия | Площадь мероприятия, га | Порода | Доля выбираемой древесины по запасу, % | Рекомендуемый срок проведения мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Рудянское | - | 39 | 9 | 4,1 | 1 | 1,8 | ВСР | 1,8 | Е, С. | 29,4 | до 27.08.2029 г. |

Временная пробная площадь, ведомость перечета деревьев и абрис участка леса приведены в приложениях №2 и №3 к настоящему Акту.

Рекомендации по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов:

в случае выявления краснокнижных видов растений рубку проводить с их сохранением на корню, либо после пересадки в аналогичный биотоп на территории национального парка. Мероприятия провести с сохранением биологических устойчивых групп (куртин) сырорастущих деревьев; с сохранением семенных деревьев, с сохранением единичных деревьев с дуплами.

Дата проведения ЛПО: 27.08.2026 года.

Дата составления документа: 20.09.2026 года.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Крылов Иван Владимирович

Сокращенное наименование организации: ФГБУ "Национальный парк "Себежский"

Должность: Государственный инспектор в области охраны окружающей среды

Подпись

Номер телефона: 8 -985-350-91-00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Приложение 1.1
к акту лесопатологического обследования № 1/2026

Результаты проведения лесопатологического обследования
лесных насаждений за 27.08.2026 года.

Субъект Российской Федерации: Псковская область. Лесничество (лесопарк): Национальный парк "Себежский".
Участковое лесничество: Руднянское. Урочище (лесная дача): -.

| Номер квартала | Номер выдела | Площадь выдела, га | Целевое назначение лесов | Категория защитных лесов | ОЗУ | Номер лп выдела | Площадь лп выдела, га | Таксационная характеристика лесного насаждения | | | | | | | | | Число деревьев на пробе, шт. | Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса | | | | | | | | | | | | | | Причина ослабления, повреждения | Подлежит рубке, % от запаса | Назначенные мероприятия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | состав | порода | возраст | средняя высота, м | средний диаметр, см | тип леса | полнота | бонитет | запас, куб. м/га | | без признаков ослабления | ослабленные | | сильно ослабленные | | усыхающие | | свежий сухостой | свежий ветровал | свежий бурелом | старый сухостой | старый ветровал | старый бурелом | | | вид | площадь, га |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Н | Н | Р | Н | Р | Н | Р | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 39 | 9 | 4,1 | Защитные | Леса, расположенные на землях ООПТ | нет | 1 | 1,8 | 6Е4С+Б | **Всего** | 130 | 22 | 24 | ЕКС | 0,7* | 2 | 270 | 40 | 32,8 | 25,7 | | 12,1 | | | | | | | 21,1 | 0,9 | 7,4 | 830; 822; 343; 821. | 29,4 | ВСР | 1,8 |
| | | | | | | | | | Е | 130 | 22 | 24 | - | - | - | - | 31 | 22,8 | 36,9 | | 12,4 | | | | | | | 13,9 | 1,6 | 12,4 | | 27,9 | | |
| | | | | | | | | | С | - | 26 | 40 | - | - | - | - | 8 | 52,6 | | | 12,7 | | | | | | | 34,7 | | | | 34,7 | | |
| | | | | | | | | | Б | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | |

Условные обозначения: Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Крылов Иван Владимирович _____

Дата составления документа: 20.09.2026 года. Тел. 8 -985-350-91-00

Приложение 1
к акту лесопатологического обследования № 1/2026

Ведомость
участков леса с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Субъект Российской Федерации: Псковская область. Лесничество (лесопарк): Национальный парк "Себежский".
Участковое лесничество: Руднянское. Урочище (лесная дача): -.

| Год проведения лесоустройства | Номер квартала | Номер выдела | Площадь выдела, га | Целевое назначение лесов | Категория защитных лесов | ОЗУ | Источник данных | Номер ЛП выдела | Площадь ЛП выдела, га | Таксационная характеристика | | | | | | | | | Заложено пробных площадей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | состав | порода | возраст | средняя высота, м | средний диаметр, см | тип леса | полнота | бонитет | запас, куб. м/га | количество, шт. | общая площадь, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2014 | 39 | 9 | 4,1 | Защитные | Леса, расположенные на землях ООПТ | нет | ТО | | | 5Е2С3Б+ОС | Ель | 130 | 27 | 32 | ЕКС | 0,5 | 2 | 260 | | |
| | | | | | | | Ф | 1 | 1,8 | 6Е4С+Б | Ель | 130 | 22 | 24 | ЕКС | 0,7 | 2 | 270 | 2 | 0,12 |

Примечание:
ТО - таксационные описания
Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Крылов Иван Владимирович _____

Дата составления документа: 20.09.2026 года. Тел. 8 -985-350-91-00

Приложение 2
к акту лесопатологического обследования № 1/2026

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1, 2

1.1 Субъект Российской Федерации: Псковская область.
Лесничество (лесопарк): Национальный парк "Себежский".
Участковое лесничество: Руднянское.
Урочище (лесная дача): -.
Квартал: 39. Выдел: 9. Площадь выдела: 4,1 га.
Лесопатологичекий выдел: 1. Площадь ЛП выдела: 1,8 га.
1.2 Метод перечета: круговые площадки постоянного радиуса.
Количество лент/площадок: 2.
Размеры площадок: радиус 13,8- м.
Размер временной пробной площади: 0,12 га.
1.3 Фактическая таксационная характеристика насаждения:
состав: 6Е4С+Б; возраст: 130 лет; тип леса: ЕКС; бонитет: 2.
запас на га: 270; полнота: 0,7; возобновление: отсутствует.

1.4 Номер очага вредных организмов: б/н.
Тип очага вредных организмов: -.
Фаза развития очага вредных организмов: -.
1.5 Причины ослабления, повреждения насаждения и время: засуха (код 830); воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822); повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (код 343); воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821). Время повреждения: 2023-2025 гг.
Состояние насаждения: сильно ослабленное, СКС насаждения 2,69.

1.6 Назначенные мероприятия: ВСР.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Крылов Иван Владимирович




Дата составления документа: 20.09.2026 года. Тел. 8 -985-350-91-00

# ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Итоговая ведомость по насаждению. СКС насаждения: 2,69.

| Ступени толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 (а,б,в) | | | 5 (г,д,е) | | | шт./ куб.м. | в т.ч. подлежит рубке, % |
| | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | О | Н | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 3 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 5 | 5 |
| 12 | 3 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 16 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 20 | 3 | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | 6 | 5 |
| 24 | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 4 | 2,5 |
| 28 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 32 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 5 |
| 36 | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | 5 | 5 |
| 40 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | |
| более 40 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | 6 | 5 |
| итого, шт | 18 | | 5 | | 6 | | | | | | | | | 9 | | 2 | 40 | 27,5 |
| итого, куб.м. | 10,6 | | 8,3 | | 3,9 | | | | | | | | | 7,6 | | 1,9 | 32,3 | 29,4 |
| итого, куб,% | 32,8 | | 25,7 | | 12,1 | | | | | | | | | 23,5 | | 5,9 | 100 | 29,4 |

Порода1: Е. СКС породы: 2,73.

| Ступени толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 (а,б,в) | | | 5 (г,д,е) | | | шт./ куб.м. | в т.ч. подлежит рубке, % |
| | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | О | Н | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 3 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 5 | 6,5 |
| 12 | 3 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 16 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 20 | 3 | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | 6 | 6,5 |
| 24 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 3 | 3,2 |
| 28 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 32 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 6,5 |
| 36 | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 48 | | | 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | 3 | 3,2 |
| более 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| итого, шт | 14 | | 4 | | 5 | | | | | | | | | 6 | | 2 | 31 | 25,9 |
| итого, куб.м. | 4,4 | | 7,1 | | 2,4 | | | | | | | | | 3,5 | | 1,9 | 19,3 | 27,9 |
| итого, куб,% | 22,8 | | 36,9 | | 12,4 | | | | | | | | | 18,1 | | 9,8 | 100 | 27,9 |

Порода2: С. СКС породы: 2,64.

| Ступени толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 (а,б,в) | | | 5 (г,д,е) | | | шт./ куб.м. | в т.ч. подлежит рубке, % |
| | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | О | Н | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 24 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 25 |
| 40 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 12,5 |
| 48 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| итого, шт | 4 | | | | 1 | | | | | | | | | 3 | | | 8 | 37,5 |
| итого, куб.м. | 6,2 | | | | 1,5 | | | | | | | | | 4,1 | | | 11,8 | 34,7 |
| итого, куб,% | 52,6 | | | | 12,7 | | | | | | | | | 34,7 | | | 100 | 34,7 |


Порода3: Б. СКС породы: 2.

| Ступени толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 (а,б,в) | | | 5 (г,д,е) | | | шт./ куб.м. | в т.ч. подлежит рубке, % |
| | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | О | Н | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 40 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| итого, шт | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| итого, куб.м. | | | 1,2 | | | | | | | | | | | | | | 1,2 | |
| итого, куб,% | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | 100 | |

Приложение 3
к акту лесопатологического обследования
утверждённому Приказом
Минприроды России
от 24.02.2026 №97

**Абрис участка леса**
**Квартал 39 выдел 9 площадь 1,8 га Руднянского участкового лесничества**
**Национального парка «Себежский»**

М 1 : 10000




| Условные обозначения | | | |
|---|---|---|---|
| Граница лесосеки, неэксплуатационного участка | | Эксплуатационный участок | |
| Неэксплуатационный участок | | Минерализованные полосы | |
| Водоемы пожарные | | Зоны отдыха (в лесах) | |
| Неэксплуатационный участок | НЭ | Круговые площадки постоянного радиуса | О |

| № квартала | № выдела | № лесопатологического выдела | Размеры ленты (круговой площадки) перечёта | | | | | Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета (центров круговых площадок перечета) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | № ленты (площадки) | Длина, м | Ширина, м | Радиус, м | Площадь, га | | |
| 39 | 9 | 1 | 1 | | | 13.8 | 0.06 | 56.15643 | 28.52518 |
| | | | 2 | | | 13.8 | 0.06 | 56.15573 | 28.52552 |

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Крылов И.В._____ Подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 247476392243690018544222012765166745941
Владелец: Крылов Иван Владимирович
Действителен: с 16.02.2026 по 19.02.2027

Дата составления документа 20.09.2026

## Пространственное размещение лесопатологических выделов

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

| Номера точек | Координаты | | Длина, м |
|---|---|---|---|
| | Широта | Долгота | |
| 1 - 2 | 56.15601 | 28.52430 | 68.6 |
| 2 - 3 | 56.15660 | 28.52460 | 46.6 |
| 3 - 4 | 56.15694 | 28.52505 | 50.5 |
| 4 - 5 | 56.15705 | 28.52584 | 18.6 |
| 5 - 6 | 56.15689 | 28.52592 | 11.1 |
| 6 - 7 | 56.15679 | 28.52588 | 23.0 |
| 7 - 8 | 56.15658 | 28.52591 | 15.8 |
| 8 - 9 | 56.15645 | 28.52601 | 10.9 |
| 9 - 10 | 56.15637 | 28.52610 | 103.8 |
| 10 - 11 | 56.15547 | 28.52656 | 52.6 |
| 11 - 12 | 56.15528 | 28.52578 | 38.0 |
| 12 - 13 | 56.15517 | 28.52520 | 4.3 |
| 13 - 1 | 56.15520 | 28.52515 | 104.4 |

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Крылов И.В._____ Подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2874763922533908185442221276516974594

Владелец: Крылов Иван Владимирович

Действителен: с 16.02.2026 по 19.02.2027

Дата составления документа 20.09.2026

## МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

*Национальный парк "Себежский", Ормейское участковое лесничество, квартал 39 выдел 9 лесопатологический выдел 1 площадь 1,8 га.*




Рудняковое квартал 39 выдел 9
27.08.2025 13:10
56.16555
28.52534




Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Государственный инспектор в области охраны окружающей среды
Крылов Иван Владимирович
должность, Ф.И.О.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 247476302243360814344222312765169745
Владелец: Крылов Иван Владимирович
Действителен: с 16.02.2026 по 19.02.2027

подпись

Приложение 2

к приказу Минприроды России

от 24.02.2026 № 97

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Департамента
государственной политики
и регулирования в сфере развития
ООПТ Минприроды России

_____ Ю.С. Кудряшова
"02" 10 2026 г.

Акт
лесопатологического обследования № 2/2026
лесных насаждений Национального парка "Себежский"
Псковской области

Способ лесопатологического обследования: Инструментальный

Место проведения:

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | ЛП выдел | Площадь ЛП выдела |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ормейское | - | 40 | 1 | 5,1 | 1 | 0,4 |

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 0,4 га.

Кадастровый номер участка: 60:22:000000:49

Документ о праве пользования: Постановление Правительства РФ от 08.01.1996 г. №2, вид разрешенного использования лесов: для размещения национального парка.

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

2.1 Лесничество: Национальный парк "Себежский", уч. лесничество: Ормейское, участок: -, кв. 40 выд. 1 ЛП выдел: 1.

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:

в выделе имеется ООПТ.имеется угроза возникновения очагов вредных организмов; имеется угроза увеличения пожарной опасности в лесах.

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения не соответствует таксационному описанию.

Причины несоответствия:

неравномерный состав и другие характеристики насаждения.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к данному Акту.

| 2.3. Состояние насаждения: | | |
|---|---|---|
| | с нарушенной устойчивостью (СКС ≥1,51-≤4,50) | V |
| | с утраченной устойчивостью (СКС ≥4,51) | |
| | устойчивое (СКС <1,50) | |

2.4 СКС насаждения: 2,7. Причины ослабления, повреждения насаждения: засуха (код 830); воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822); повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (код 343); воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821). Данные причины определены по следующим признакам: усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет (код 112); усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет (код 111); слом ствола под кроной прошлых лет (код 218); отработано стволовыми вредителями >1/2 окр. ств. под кроной (код 614); обрыв корней (вывал) прошлых лет (код 206).

2.4.1 Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

| Вид вредителя | Поро-да | Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы | Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы | Степень заселения лесного насаждения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Короед-типограф | Е | - | 24,4 | - |

2.4.2 Повреждено огнем:

| Вид пожара | Порода | Состояние корневых лап | | Состояние корневой шейки | | Высушивание луба | | Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % поврежденных огнем корней | % деревьев с данным повреждением | Обугленность древесинины шейки по окружности (1/4;1/2;3/4;более 3/4) | % деревьев с данным повреждением | по окружности (1/4;1/2;3/4;более 3/4) | % деревьев с данным повреждением | по окружности ствола (< 1/2; > 1/2) | % деревьев с данным повреждением |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.4.3 Поражено болезнями:

| Болезнь/возбудитель | Порода | Встречаемость % от запаса насаждения | Степень поражения лесного насаждения |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

2.5. Выборке подлежит 23,1 % деревьев по запасу, в том числе:

без признаков ослабления 0 %,

ослабленных 0 %,

сильно ослабленных 0 %,

усыхающих 0 %,

свежего сухостоя 0 %,

свежего ветровала 0 %,

свежего бурелома 0 %,

старого сухостоя 19,9 %,

старого ветровала 0,5 %,

старого бурелома 2,7 %.

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: 0,5.

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы не лимитируется.

**Заключение к инструментальному обследованию участка**

С целью предотвращения негативных процессов, снижения ущерба от их воздействия, назначено:

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | ЛП выдел | Площадь ЛП выдела | Вид мероприятия | Площадь мероприятия, га | Порода | Доля выбираемой древесины по запасу, % | Рекомендуемый срок проведения мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ормейское | - | 40 | 1 | 5,1 | 1 | 0,4 | ВСР | 0,4 | С, Е, Б. | 23,1 | до 27.08.2029 г. |

Временная пробная площадь, ведомость перечета деревьев и абрис участка леса приведены в приложениях №2 и №3 к настоящему Акту.

Рекомендации по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов:

в случае выявления краснокнижных видов растений рубку проводить с их сохранением на корню, либо после пересадки в аналогичный биотоп на территории национального парка. Мероприятия провести с сохранением биологических устойчивых групп (куртин) сырорастущих деревьев; с сохранением семенных деревьев, с сохранением единичных деревьев с дуплами.

Дата проведения ЛПО: 27.08.2026 года.

Дата составления документа: 20.09.2026 года.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Крылов Иван Владимирович

Сокращенное наименование организации: ФГБУ "Национальный парк "Себежский"

Должность: Государственный инспектор в области охраны окружающей среды

Подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

Владелец: Крылов Иван Владимирович

Действителен:

Номер телефона: 8 -985-350-91-00

Приложение 1
к акту лесопатологического обследования № 2/2026

Ведомость
участков леса с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Субъект Российской Федерации: Псковская область. Лесничество (лесопарк): Национальный парк "Себежский".
Участковое лесничество: Ормейское. Урочище (лесная дача): -.

| Год проведения лесоустройства | Номер квартала | Номер выдела | Площадь выдела, га | Целевое назначение лесов | Категория защитных лесов | ОЗУ | Источник данных | Номер ЛП выдела | Площадь ЛП выдела, га | Таксационная характеристика | | | | | | | | | Заложено пробных площадей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | состав | порода | возраст | средняя высота, м | средний диаметр, см | тип леса | полнота | бонитет | запас, куб. м/га | количество, шт. | общая площадь, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2014 | 40 | 1 | 5,1 | Защитные | Леса, расположенные на землях ООПТ | нет | ТО | | | 10С | Сосна | 140 | 27 | 32 | СЧС | 0,7 | 2 | 340 | | |
| | | | | | | | Ф | 1 | 0,4 | 9С1Е+Б | Сосна | 140 | 28 | 34 | СЧС | 0,7 | 2 | 330 | сплошной перечет | 0,4 |

Примечание:
ТО - таксационные описания
Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Крылов Иван Владимирович _____

Дата составления документа: 20.09.2026 года. Тел. 8 -985-350-91-00

Приложение 1.1
к акту лесопатологического обследования № 2/2026

Результаты проведения лесопатологического обследования
лесных насаждений за 27.08.2026 года.

Субъект Российской Федерации: Псковская область. Лесничество (лесопарк): Национальный парк "Себежский".
Участковое лесничество: Ормейское. Урочище (лесная дача): -.

| Номер квартала | Номер выдела | Площадь выдела, га | Целевое назначение лесов | Категория защитных лесов | ОЗУ | Номер лп выдела | Площадь лп выдела, га | Таксационная характеристика лесного насаждения | | | | | | | | | Число деревьев на пробе, шт. | Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса | | | | | | | | | | | | | Причина ослабления, повреждения | Подлежит рубке, % от запаса | Назначенные мероприятия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | состав | порода | возраст | средняя высота, м | средний диаметр, см | тип леса | полнота | бонитет | запас, куб. м/га | | без признаков ослабления | ослабленные | | сильно ослабленные | | усыхающие | | свежий сухостой | свежий ветровал | свежий бурелом | старый сухостой | старый ветровал | старый бурелом | | | вид | площадь, га |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Н | Н | Р | Н | Р | Н | Р | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 40 | 1 | 5,1 | Защитные | Леса, расположенные на землях ООПТ | нет | 1 | 0,4 | 9С1Е+Б | **Всего** | 140 | 28 | 34 | СЧС | 0,7 | 2 | 330 | 145 | 37,7 | 8,8 | | 30,4 | | | | | | | 19,9 | 0,5 | 2,7 | 830; 822; 343; 821. | 23,1 | ВСР | 0,4 |
| | | | | | | | | | С | 140 | 28 | 34 | - | - | - | - | 94 | 31,6 | 10,2 | | 35,0 | | | | | | | 20,5 | | 2,7 | | 23,2 | | |
| | | | | | | | | | Е | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 32 | 63,8 | | | 3,4 | | | | | | | 24,4 | 5,9 | 2,5 | | 32,8 | | |
| | | | | | | | | | Б | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 98,4 | | | | | | | | | | | | 1,6 | | 1,6 | | |

Условные обозначения: Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Крылов Иван Владимирович _____

Дата составления документа: 20.09.2026 года. Тел. 8 -985-350-91-00

Приложение 2
к акту лесопатологического обследования № 2/2026

# ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ

1.1 Субъект Российской Федерации: Псковская область.
Лесничество (лесопарк): Национальный парк "Себежский".
Участковое лесничество: Ормейское.
Урочище (лесная дача): -.
Квартал: 40. Выдел: 1. Площадь выдела: 5,1 га.
Лесопатологичекий выдел: 1. Площадь ЛП выдела: 0,4 га.
1.2 Метод перечета: сплошной перечет.
Количество лент/площадок: 0.
Размер временной пробной площади: 0,4 га.
1.3 Фактическая таксационная характеристика насаждения:
состав: 9С1Е+Б; возраст: 140 лет; тип леса: СЧС; бонитет: 2.
запас на га: 330; полнота: 0,7; возобновление: отсутствует.

1.4 Номер очага вредных организмов: б/н.
Тип очага вредных организмов: -.
Фаза развития очага вредных организмов: -.
1.5 Причины ослабления, повреждения насаждения и время: засуха (код 830); воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822); повреждение (заселено или отработано) короедом-типографом (код 343); воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821). Время повреждения: 2023-2025 гг.
Состояние насаждения: сильно ослабленное, СКС насаждения 2,7.

1.6 Назначенные мероприятия: ВСР.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Крылов Иван Владимирович

ДОКУМ�ENT ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Дата составления документа: 20.09.2026 года. Тел. 8 -985-350-91-00

# ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Итоговая ведомость по насаждению. СКС насаждения: 2,7.

| Ступени толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 (а,б,в) | | | 5 (г,д,е) | | | шт./ куб.м. | в т.ч. подлежит рубке, % |
| | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | О | Н | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 1,4 |
| 12 | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 7 | |
| 16 | 6 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 7 | 0,7 |
| 20 | 18 | | | | 8 | | | | | | | | | 6 | | 5 | 37 | 7,5 |
| 24 | 18 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 25 | 4,8 |
| 28 | 3 | | | | 6 | | | | | | | | | 4 | | | 13 | 2,8 |
| 32 | 5 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 9 | 2,8 |
| 36 | 6 | | | | 2 | | | | | | | | | 6 | | 1 | 15 | 4,8 |
| 44 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| более 44 | 8 | | | | 13 | | | | | | | | | 3 | | | 24 | 2,1 |
| итого, шт | 67 | | 6 | | 33 | | | | | | | | | 33 | | 6 | 145 | 26,9 |
| итого, куб.м. | 49,2 | | 11,5 | | 39,7 | | | | | | | | | 27,2 | | 2,9 | 130,5 | 23,1 |
| итого, куб,% | 37,7 | | 8,8 | | 30,4 | | | | | | | | | 20,9 | | 2,2 | 100 | 23,1 |

Порода1: С. СКС породы: 2,73.

| Ступени толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 (а,б,в) | | | 5 (г,д,е) | | | шт./ куб.м. | в т.ч. подлежит рубке, % |
| | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | О | Н | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 16 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 20 | 1 | | | | 8 | | | | | | | | | 5 | | | 14 | 5,3 |
| 24 | 2 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | 8 | 6,3 |
| 28 | 3 | | | | 6 | | | | | | | | | 4 | | | 13 | 4,3 |
| 32 | 5 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 9 | 4,3 |
| 36 | 6 | | | | 2 | | | | | | | | | 6 | | | 14 | 6,4 |
| 44 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 48 | 8 | | | | 13 | | | | | | | | | 3 | | | 24 | 3,2 |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| итого, шт | 31 | | 6 | | 29 | | | | | | | | | 28 | | | 94 | 29,8 |
| итого, куб.м. | 35,5 | | 11,5 | | 39,3 | | | | | | | | | 26,1 | | | 112,4 | 23,2 |
| итого, куб,% | 31,6 | | 10,2 | | 35 | | | | | | | | | 23,2 | | | 100 | 23,2 |

Порода2: Е. СКС породы: 2,38.

| Ступени толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 (а,б,в) | | | 5 (г,д,е) | | | шт./ куб.м. | в т.ч. подлежит рубке, % |
| | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | О | Н | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 3,1 |
| 20 | 11 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 5 | 17 | 18,9 |
| 24 | 8 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 9 | 3,1 |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3,1 |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| итого, шт | 19 | | | | 4 | | | | | | | | | 3 | | 6 | 32 | 28,2 |
| итого, куб.м. | 7,6 | | | | 0,4 | | | | | | | | | 1 | | 2,9 | 11,9 | 32,8 |
| итого, куб,% | 63,8 | | | | 3,4 | | | | | | | | | 8,4 | | 24,4 | 100 | 32,8 |


Порода3: Б. СКС породы: 1,06.

| Ступени толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 (а,б,в) | | | 5 (г,д,е) | | | шт./ куб.м. | в т.ч. подлежит рубке, % |
| | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | О | Н | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 10,5 |
| 12 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 20 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 24 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| итого, шт | 17 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 19 | 10,5 |
| итого, куб.м. | 6,1 | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | 6,2 | 1,6 |
| итого, куб,% | 98,4 | | | | | | | | | | | | | 1,6 | | | 100 | 1,6 |

Приложение 3
к акту лесопатологического обследования
утверждённому Приказом
Минприроды России
от 24.02.2026 №97

**Абрис участка леса**
**Квартал 40 выдел 1 площадь 0,4 га Ормейского участкового лесничества**
**Национального парка «Себежский»**

М 1 : 10000




| Условные обозначения | | | |
|---|---|---|---|
| Граница лесосеки, неэксплуатационного участка | | Эксплуатационный участок | |
| Неэксплуатационный участок | | Минерализованные полосы | |
| Водоемы пожарные | | Зоны отдыха (в лесах) | |
| Неэксплуатационный участок | НЭ | | |

| № квартала | № выдела | № лесопатологического выдела | Размеры ленты (круговой площадки) перечёта | | | | | Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета (центров круговых площадок перечета) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | № ленты (площадки) | Длина, м | Ширина, м | Радиус, м | Площадь, га | | |
| 40 | 1 | 1 | спл.перечет | | | | 0.4 | | |

**Пространственное размещение лесопатологических выделов**

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Крылов И.В._____ Подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 247476302263960018482223176616974594
Владелец: Крылов Иван Владимирович
Действителен: с 16.02.2026 по 09.02.2027

Дата составления документа 20.09.2026

| Номера точек | Координаты | | Длина, м |
|---|---|---|---|
| | Широта | Долгота | |
| 1 - 2 | 56.13781 | 28.28159 | 52.1 |
| 2 - 3 | 56.13786 | 28.28242 | 72.3 |
| 3 - 4 | 56.13722 | 28.28248 | 33.5 |
| 4 - 5 | 56.13716 | 28.28195 | 27.0 |
| 5 - 1 | 56.13734 | 28.28165 | 52.8 |

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Крылов И.В._____ Подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 247470301224390901434422212765169774594

Владелец: Крылов Иван Владимирович

Действителен: с 16.02.2026 по 09.02.2027

Дата составления документа 20.09.2026

## МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

*Национальный парк "Себежский", Ормейское участковое лесничество, квартал 40 выдел 1 лесопатологический выдел 1 площадь 0,4 га.*




Ормейское квартал 40 выдел 1
27.08.2026 16:24
56.13756
28.28178




Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Государственный инспектор в области охраны окружающей среды
Крылов Иван Владимирович
должность, Ф.И.О.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 247476302243869014341222127651697459
Владелец: Крылов Иван Владимирович
Действителен: с 16.02.2026 по 19.02.2027

подпись

Приложение 2
к приказу Минприроды России
от 24.02.2026 № 97

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Департамента
государственной политики
и регулирования в сфере развития
ООПТ Минприроды России

_____ Ю.С. Кудряшова
"02" 10 2026 г.

Акт
лесопатологического обследования № 3/2026
лесных насаждений Национального парка "Себежский"
Псковской области

Способ лесопатологического обследования: Инструментальный

Место проведения:

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | ЛП выдел | Площадь ЛП выдела |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ормейское | - | 40 | 28 | 4,6 | 1 | 2,0 |

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 2,0 га.

Кадастровый номер участка: 60:22:000000:49

Документ о праве пользования: Постановление Правительства РФ от 08.01.1996 г. №2, вид разрешенного использования лесов: для размещения национального парка.

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

2.1 Лесничество: Национальный парк "Себежский", уч. лесничество: Ормейское, участок: -, кв. 40 выд. 28 ЛП выдел: 1.

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:

в выделе имеется ООПТ.имеется угроза возникновения очагов вредных организмов; имеется угроза увеличения пожарной опасности в лесах.

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения не соответствует таксационному описанию.

Причины несоответствия:

неравномерный состав и другие характеристики насаждения.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к данному Акту.

| 2.3. Состояние насаждения: | | |
|---|---|---|
| | с нарушенной устойчивостью (СКС ≥1,51-≤4,50) | V |
| | с утраченной устойчивостью (СКС ≥4,51) | |
| | устойчивое (СКС <1,50) | |

2.4 СКС насаждения: 2,84. Причины ослабления, повреждения насаждения: устойчивый низовой пожар 4-10 летней давности средней интенсивности (код 867); воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822); воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821). Данные причины определены по следующим признакам: усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет (код 112); ожог, прогар стволов прошлых лет (камбий поврежден, высушивание луба <3/4 окр. ств.) (код 328); ожог стволов прошлых лет (камбий не поврежден) (код 327); усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет (код 111); слом ствола под кроной прошлых лет (код 218); обрыв корней (вывал) прошлых лет (код 206).

2.4.1 Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

| Вид вредителя | Поро-да | Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы | Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы | Степень заселения лесного насаждения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

2.4.2 Повреждено огнем:

| Вид пожара | Порода | Состояние корневых лап | | Состояние корневой шейки | | Высушивание луба | | Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % поврежденных огнем корней | % деревьев с данным повреждением | Обугленность древесинны шейки по окружности (1/4;1/2;3/4;более 3/4) | % деревьев с данным повреждением | по окружности (1/4;1/2;3/4;более 3/4) | % деревьев с данным повреждением | по окружности ствола (< 1/2; > 1/2) | % деревьев с данным повреждением |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| УН пожар 4-10 лет СИ | С | | | | | Ожог стволов прошлых лет (камбий не поврежден) | 13,1 | Ожог, прогар стволов прошлых лет (камбий поврежден, высушивание луба <3/4 окр. ств.) | 48,4 |

2.4.3 Поражено болезнями:

| Болезнь/возбудитель | Порода | Встречаемость % от запаса насаждения | Степень поражения лесного насаждения |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

2.5. Выборке подлежит 20,4 % деревьев по запасу, в том числе:

без признаков ослабления 0 %,

ослабленных 0 %,

сильно ослабленных 0 %,

усыхающих 0 %,

свежего сухостоя 0 %,

свежего ветровала 0 %,

свежего бурелома 0 %,

старого сухостоя 12,5 %,

старого ветровала 1,5 %,

старого бурелома 6,4 %.

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: 0,5.

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы не лимитируется.

**Заключение к инструментальному обследованию участка**

С целью предотвращения негативных процессов, снижения ущерба от их воздействия, назначено:

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | ЛП выдел | Площадь ЛП выдела | Вид мероприятия | Площадь мероприятия, га | Порода | Доля выбираемой древесины по запасу, % | Рекомендуемый срок проведения мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ормейское | - | 40 | 28 | 4,6 | 1 | 2,0 | ВСР | 2,0 | С, Е, Б. | 20,4 | до 27.08.2029 г. |

Временная пробная площадь, ведомость перечета деревьев и абрис участка леса приведены в приложениях №2 и №3 к настоящему Акту.

Рекомендации по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов:

в случае выявления краснокнижных видов растений рубку проводить с их сохранением на корню, либо после пересадки в аналогичный биотоп на территории национального парка. Мероприятия провести с сохранением биологических устойчивых групп (куртин) сырорастущих деревьев; с сохранением семенных деревьев, с сохранением единичных деревьев с дуплами.

Дата проведения ЛПО: 27.08.2026 года.

Дата составления документа: 20.09.2026 года.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Крылов Иван Владимирович

Сокращенное наименование организации: ФГБУ "Национальный парк "Себежский"

Должность: Государственный инспектор в области охраны окружающей среды

Подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Номер телефона: 8 -985-350-91-00

Приложение 1
к акту лесопатологического обследования №3/2026

Ведомость
участков леса с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Субъект Российской Федерации: Псковская область. Лесничество (лесопарк): Национальный парк "Себежский".
Участковое лесничество: Ормейское. Урочище (лесная дача): -.

| Год проведения лесоустройства | Номер квартала | Номер выдела | Площадь выдела, га | Целевое назначение лесов | Категория защитных лесов | ОЗУ | Источник данных | Номер ЛП выдела | Площадь ЛП выдела, га | Таксационная характеристика | | | | | | | | | Заложено пробных площадей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | состав | порода | возраст | средняя высота, м | средний диаметр, см | тип леса | полнота | бонитет | запас, куб. м/га | количество, шт. | общая площадь, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2014 | 40 | 28 | 4,6 | Защитные | Леса, расположенные на землях ООПТ | нет | ТО | | | 10С | Сосна | 130 | 27 | 32 | СБР | 0,6 | 2 | 290 | | |
| | | | | | | | Ф | 1 | 2,0 | 10С+Е+Б | Сосна | 130 | 28 | 34 | СБР | 0,6 | 2 | 260 | 2 | 0,12 |

Примечание:
ТО - таксационные описания
Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Крылов Иван Владимирович _____

Дата составления документа: 20.09.2026 года. Тел. 8 -985-350-91-00

Приложение 1.1
к акту лесопатологического обследования № 3/2026

Результаты проведения лесопатологического обследования
лесных насаждений за 27.08.2026 года.

Субъект Российской Федерации: Псковская область. Лесничество (лесопарк): Национальный парк "Себежский".
Участковое лесничество: Ормейское. Урочище (лесная дача): -.

| Номер квартала | Номер выдела | Площадь выдела, га | Целевое назначение лесов | Категория защитных лесов | ОЗУ | Номер лп выдела | Площадь лп выдела, га | Таксационная характеристика лесного насаждения | | | | | | | | | Число деревьев на пробе, шт. | Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса | | | | | | | | | | | | | | Причина ослабления, повреждения | Подлежит рубке, % от запаса | Назначенные мероприятия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | состав | порода | возраст | средняя высота, м | средний диаметр, см | тип леса | полнота | бонитет | запас, куб. м/га | | без признаков ослабления | ослабленные | | сильно ослабленные | | усыхающие | | свежий сухостой | свежий ветровал | свежий бурелом | старый сухостой | старый ветровал | старый бурелом | | | | вид | площадь, га |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Н | Н | Р | Н | Р | Н | Р | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 40 | 28 | 4,6 | Защитные | Леса, расположенные на землях ООПТ | нет | 1 | 2,0 | 10С+Е+Б | **Всего** | 130 | 28 | 34 | СБР | 0,6 | 2 | 260 | 27 | 19,5 | 12,8 | | 47,3 | | | | | | | 12,5 | 1,5 | 6,4 | 867; 822; 821. | 20,4 | ВСР | 2,0 |
| | | | | | | | | | С | 130 | 28 | 34 | - | - | - | - | 25 | 19,9 | 13,1 | | 48,4 | | | | | | | 10,5 | 1,6 | 6,5 | | 18,6 | | |
| | | | | | | | | | Е | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | | | | | | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | |
| | | | | | | | | | Б | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | | | | | | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | |

Условные обозначения: Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке.
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Крылов Иван Владимирович _____

Дата составления документа: 20.09.2026 года. Тел. 8 -985-350-91-00

Приложение 2
к акту лесопатологического обследования № 3/2026

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1, 2


1.1 Субъект Российской Федерации: Псковская область.
Лесничество (лесопарк): Национальный парк "Себежский".
Участковое лесничество: Ормейское.
Урочище (лесная дача): -.
Квартал: 40. Выдел: 28. Площадь выдела: 4,6 га.
Лесопатологичекий выдел: 1. Площадь ЛП выдела: 2,0 га.
1.2 Метод перечета: круговые площадки постоянного радиуса.
Количество лент/площадок: 2.
Размеры площадок: радиус 13,8- м.
Размер временной пробной площади: 0,12 га.
1.3 Фактическая таксационная характеристика насаждения:
состав: 10С+Е+Б; возраст: 130 лет; тип леса: СБР; бонитет: 2.
запас на га: 260; полнота: 0,6; возобновление: отсутствует.

1.4 Номер очага вредных организмов: б/н.
Тип очага вредных организмов: -.
Фаза развития очага вредных организмов: -.

1.5 Причины ослабления, повреждения насаждения и время: устойчивый низовой пожар 4-10 летней давности средней интенсивности (код 867); воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822); воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821). Время повреждения: 2023-2025 гг. Состояние насаждения: сильно ослабленное, СКС насаждения 2,84.

1.6 Назначенные мероприятия: ВСР.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Крылов Иван Владимирович 

Дата составления документа: 20.09.2026 года. Тел. 8 -985-350-91-00

# ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Итоговая ведомость по насаждению. СКС насаждения: 2,84.

| Ступени толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 (а,б,в) | | | 5 (г,д,е) | | | шт./ куб.м. | в т.ч. подлежит рубке, % |
| | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | О | Н | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 7,4 |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 7,4 |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 14,8 |
| 28 | | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | 3 | 3,7 |
| 32 | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | |
| 36 | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | 3 | 7,4 |
| 40 | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | |
| 44 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 4 | |
| 48 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | |
| более 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| итого, шт | 3 | | | 4 | | 9 | | | | | | | | 11 | | | 27 | 40,7 |
| итого, куб.м. | 6,1 | | | 4 | | 14,8 | | | | | | | | 6,4 | | | 31,3 | 20,4 |
| итого, куб,% | 19,5 | | | 12,8 | | 47,3 | | | | | | | | 20,4 | | | 100 | 20,4 |



Порода1: С. СКС породы: 2,84.

| Ступени толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 (а,б,в) | | | 5 (г,д,е) | | | шт./ куб.м. | в т.ч. подлежит рубке, % |
| | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | О | Н | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 4 |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 8 |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | 12 |
| 28 | | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | 3 | 4 |
| 32 | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | |
| 36 | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | 3 | 8 |
| 40 | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | |
| 44 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 4 | |
| 48 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | |
| более 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| итого, шт | 3 | | | 4 | | 9 | | | | | | | | 9 | | | 25 | 36 |
| итого, куб.м. | 6,1 | | | 4 | | 14,8 | | | | | | | | 5,7 | | | 30,6 | 18,6 |
| итого, куб,% | 19,9 | | | 13,1 | | 48,4 | | | | | | | | 18,6 | | | 100 | 18,6 |

Порода2: Е. СКС породы: 5.

| Ступени толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 (а,б,в) | | | 5 (г,д,е) | | | шт./ куб.м. | в т.ч. подлежит рубке, % |
| | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | | З | О | Н | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 100 |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| итого, шт | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 100 |
| итого, куб.м. | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | 0,5 | 0,5 |
| итого, куб,% | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | 100 |


Порода3: Б. СКС породы: 5.

| Ступени толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 (а,б,в) | | | 5 (г,д,е) | | | шт./ куб.м. | в т.ч. подлежит рубке, % |
| | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | О | Н | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 100 |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| итого, шт | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 100 |
| итого, куб.м. | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | | | 0,2 | 0,2 |
| итого, куб,% | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | 100 |

Приложение 3
к акту лесопатологического обследования
утверждённому Приказом
Минприроды России
от 24.02.2026 №97

**Абрис участка леса**
**Квартал 40 выдел 28 площадь 2,0 га Ормейского участкового лесничества**
**Национального парка «Себежский»**

М 1 : 10000




| Условные обозначения | | | |
|---|---|---|---|
| Граница лесосеки, неэксплуатационного участка | ——— | Эксплуатационный участок | |
| Неэксплуатационный участок | | Минерализованные полосы | |
| Водоемы пожарные | | Зоны отдыха (в лесах) | |
| Неэксплуатационный участок | НЭ | Круговые площадки постоянного радиуса | О |

| № квартала | № выдела | № лесопатологического выдела | Размеры ленты (круговой площадки) перечёта | | | | | Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета (центров круговых площадок перечета) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | № ленты (площадки) | Длина, м | Ширина, м | Радиус, м | Площадь, га | | |
| 40 | 28 | 1 | 1 | | | 13.8 | 0.06 | 56.13641 | 28.28331 |
| | | | 2 | | | 13.8 | 0.06 | 56.13591 | 28.28418 |

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Крылов И.В._____ Подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 287876392243369014344222127651697459
Владелец: Крылов Иван Владимирович
Действителен: с 16.02.2026 по 19.02.2027

Дата составления документа 20.09.2026

## Пространственное размещение лесопатологических выделов

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

| Номера точек | Координаты | | Длина, м |
|---|---|---|---|
| | Широта | Долгота | |
| 1 - 2 | 56.13686 | 28.28272 | 32.3 |
| 2 - 3 | 56.13685 | 28.28324 | 81.2 |
| 3 - 4 | 56.13687 | 28.28455 | 24.1 |
| 4 - 5 | 56.13685 | 28.28494 | 144.4 |
| 5 - 6 | 56.13556 | 28.28476 | 111.2 |
| 6 - 7 | 56.13536 | 28.28301 | 130.8 |
| 7 - 1 | 56.13650 | 28.28256 | 41.0 |

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Крылов И.В._____ Подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 247476392243969818348222127651667459 4

Владелец: Крылов Иван Владимирович

Действителен: с 16.02.2026 по 19.02.2027

Дата составления документа 20.09.2026

## МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

*Национальный парк "Себежский", Ормейское участковое лесничество, квартал 40 выдел 28 лесопатологический выдел 1 площадь 2,0 га.*




Ормейское квартал 40 выдел 28
27.08.2026 17:01
58.13650
28.21423




Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Государственный инспектор в области охраны окружающей среды
Крылов Иван Владимирович
должность, Ф.И.О.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
Владелец: Крылов Иван Владимирович
Действителен: с 16.02.2026 по 19.02.2027

подпись

Приложение 2

к приказу Минприроды России

от 24.02.2026 № 97

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Департамента
государственной политики
и регулирования в сфере развития
ООПТ Минприроды России

_____ Ю.С. Кудряшова
"_07_" _____10_____ 2026 г.

# Акт
## лесопатологического обследования № 4/2026
## лесных насаждений Национального парка "Себежский" Псковской области

Способ лесопатологического обследования: Инструментальный

Место проведения:

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | ЛП выдел | Площадь ЛП выдела |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ормейское | - | 40 | 15 | 1,4 | 1 | 0,2 |

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 0,2 га.

Кадастровый номер участка: 60:22:000000:49

Документ о праве пользования: Постановление Правительства РФ от 08.01.1996 г. №2, вид разрешенного использования лесов: для размещения национального парка.

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

2.1 Лесничество: Национальный парк "Себежский", уч. лесничество: Ормейское, участок: -, кв. 40 выд. 15 ЛП выдел: 1.

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:

в выделе имеется ООПТ.имеется угроза возникновения очагов вредных организмов; имеется угроза увеличения пожарной опасности в лесах.

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения не соответствует таксационному описанию.

Причины несоответствия:

неравномерный состав и другие характеристики насаждения.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к данному Акту.

| 2.3. Состояние насаждения: | | |
|---|---|---|
| | с нарушенной устойчивостью (СКС ≥1,51-≤4,50) | V |
| | с утраченной устойчивостью (СКС ≥4,51) | |
| | устойчивое (СКС <1,50) | |

2.4 СКС насаждения: 2,54. Причины ослабления, повреждения насаждения: воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822); засуха (код 830); рак раневой (язвенный) ели (код 379); воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821). Данные причины определены по следующим признакам: слом ствола под кроной прошлых лет (код 218); усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет (код 112); обрыв корней (вывал) прошлых лет (код 206); усыхание от 1/2 до 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (код 113); наличие на стволе под кроной раковых ран, язв, образований (1/2-2/3 окр. ств.) (код 807); усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет (код 111); наличие на стволе в области кроны раковых ран, язв, образований (<1/2 окр. ств.) (код 803).

2.4.1 Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

| Вид вредителя | Поро-да | Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы | Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы | Степень заселения лесного насаждения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

2.4.2 Повреждено огнем:

| Вид пожара | Порода | Состояние корневых лап | | Состояние корневой шейки | | Высушивание луба | | Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % поврежденных огнем корней | % деревьев с данным повреждением | Обугленность древесинны шейки по окружности (1/4;1/2;3/4;более 3/4) | % деревьев с данным повреждением | по окружности (1/4;1/2;3/4;более 3/4) | % деревьев с данным повреждением | по окружности ствола (< 1/2; > 1/2) | % деревьев с данным повреждением |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | | | | | | | | |

2.4.3 Поражено болезнями:

| Болезнь/возбудитель | Порода | Встречаемость % от запаса насаждения | Степень поражения лесного насаждения |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рак раневой ели | Е | 2 | - |

2.5. Выборке подлежит 36,5 % деревьев по запасу, в том числе:

без признаков ослабления 0 %,

ослабленных 0 %,

сильно ослабленных 0 %,

усыхающих 1,2 %,

свежего сухостоя 0 %,

свежего ветровала 0 %,

свежего бурелома 0 %,

старого сухостоя 28,3 %,

старого ветровала 1,5 %,

старого бурелома 5,5 %.

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: 0,4.

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы не лимитируется.

**Заключение к инструментальному обследованию участка**

С целью предотвращения негативных процессов, снижения ущерба от их воздействия, назначено:

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | ЛП выдел | Площадь ЛП выдела | Вид мероприятия | Площадь мероприятия, га | Порода | Доля выбираемой древесины по запасу, % | Рекомендуемый срок проведения мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ормейское | - | 40 | 15 | 1,4 | 1 | 0,2 | ВСР | 0,2 | Е, С. | 36,5 | до 27.08.2029 г. |

Временная пробная площадь, ведомость перечета деревьев и абрис участка леса приведены в приложениях №2 и №3 к настоящему Акту.

Рекомендации по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов:

в случае выявления краснокнижных видов растений рубку проводить с их сохранением на корню, либо после пересадки в аналогичный биотоп на территории национального парка. Мероприятия провести с сохранением биологических устойчивых групп (куртин) сырорастущих деревьев; с сохранением семенных деревьев, с сохранением единичных деревьев с дуплами.

Дата проведения ЛПО: 27.08.2026 года.

Дата составления документа: 20.09.2026 года.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Крылов Иван Владимирович

Сокращенное наименование организации: ФГБУ "Национальный парк "Себежский"

Должность: Государственный инспектор в области охраны окружающей среды

Подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

Владелец: Крылов Иван Владимирович

Действителен:

Номер телефона: 8 -985-350-91-00

Приложение 1
к акту лесопатологического обследования № 4/2026

Ведомость
участков леса с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Субъект Российской Федерации: Псковская область. Лесничество (лесопарк): Национальный парк "Себежский".
Участковое лесничество: Ормейское. Урочище (лесная дача): -.

| Год проведения лесоустройства | Номер квартала | Номер выдела | Площадь выдела, га | Целевое назначение лесов | Категория защитных лесов | ОЗУ | Источник данных | Номер ЛП выдела | Площадь ЛП выдела, га | Таксационная характеристика | | | | | | | | | Заложено пробных площадей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | состав | порода | возраст | средняя высота, м | средний диаметр, см | тип леса | полнота | бонитет | запас, куб. м/га | количество, шт. | общая площадь, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2014 | 40 | 15 | 1,4 | Защитные | Леса, расположенные на землях ООПТ | нет | ТО | | | 9С1Б+Е | Сосна | 140 | 28 | 32 | СЧС | 0,7 | 2 | 340 | | |
| | | | | | | | Ф | 1 | 0,2 | 9С1Е | Сосна | 140 | 28 | 32 | СЧС | 0,7 | 2 | 330 | сплошной перечет | 0,2 |

Примечание:
ТО - таксационные описания
Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Крылов Иван Владимирович _____

Дата составления документа: 20.09.2026 года. Тел. 8 -985-350-91-00

Приложение 1.1
к акту лесопатологического обследования № 4/2026

Результаты проведения лесопатологического обследования
лесных насаждений за 27.08.2026 года.

Субъект Российской Федерации: Псковская область. Лесничество (лесопарк): Национальный парк "Себежский".
Участковое лесничество: Ормейское. Урочище (лесная дача): -.

| Номер квартала | Номер выдела | Площадь выдела, га | Целевое назначение лесов | Категория защитных лесов | ОЗУ | Номер лп выдела | Площадь лп выдела, га | Таксационная характеристика лесного насаждения | | | | | | | | | Число деревьев на пробе, шт. | Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса | | | | | | | | | | | | | | Причина ослабления, повреждения | Подлежит рубке, % от запаса | Назначенные мероприятия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | состав | порода | возраст | средняя высота, м | средний диаметр, см | тип леса | полнота | бонитет | запас, куб. м/га | | без признаков ослабления | ослабленные | | сильно ослабленные | | усыхающие | | свежий сухостой | свежий ветровал | свежий бурелом | старый сухостой | старый ветровал | старый бурелом | | | вид | площадь, га |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Н | Н | Р | Н | Р | Н | Р | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 40 | 15 | 1,4 | Защитные | Леса, расположенные на землях ООПТ | нет | 1 | 0,2 | 9С1Е | **Всего** | 140 | 28 | 32 | СЧС | 0,7 | 2 | 330 | 68 | 60,4 | 0,8 | | 2,3 | | | 1,2 | | | | 28,3 | 1,5 | 5,5 | 822; 830; 379; 821. | 36,5 | ВСР | 0,2 |
| | | | | | | | | | С | 140 | 28 | 32 | - | - | - | - | 58 | 64,2 | | | 2,2 | | | | | | 28,4 | 1,6 | 3,5 | | 33,6 | | |
| | | | | | | | | | Е | - | 21 | 22 | - | - | - | - | 10 | 14,0 | 10,0 | | 4,0 | | | 16,0 | | | 26,0 | | 30,0 | | 72,0 | | |

Условные обозначения: Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Крылов Иван Владимирович _____

Дата составления документа: 20.09.2026 года. Тел. 8 -985-350-91-00

Приложение 2
к акту лесопатологического обследования № 4/2026

# ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ

1.1 Субъект Российской Федерации: Псковская область.
Лесничество (лесопарк): Национальный парк "Себежский".
Участковое лесничество: Ормейское.
Урочище (лесная дача): -.
Квартал: 40. Выдел: 15. Площадь выдела: 1,4 га.
Лесопатологичекий выдел: 1. Площадь ЛП выдела: 0,2 га.
1.2 Метод перечета: сплошной перечет.
Количество лент/площадок: 0.
Размер временной пробной площади: 0,2 га.
1.3 Фактическая таксационная характеристика насаждения:
состав: 9С1Е; возраст: 140 лет; тип леса: СЧС; бонитет: 2.
запас на га: 330; полнота: 0,7; возобновление: отсутствует.

1.4 Номер очага вредных организмов: б/н.
Тип очага вредных организмов: -.
Фаза развития очага вредных организмов: -.
1.5 Причины ослабления, повреждения насаждения и время: воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822); засуха (код 830); рак раневой (язвенный) ели (код 379); воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821). Время повреждения: 2023-2025 гг. Состояние насаждения: сильно ослабленное, СКС насаждения 2,54.

1.6 Назначенные мероприятия: ВСР.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Крылов Иван Владимирович

Дата составления документа: 20.09.2026 года. Тел. 8 -985-350-91-00

# ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Итоговая ведомость по насаждению. СКС насаждения: 2,54.

| Ступени толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 (а,б,в) | | | 5 (г,д,е) | | | шт./ куб.м. | в т.ч. подлежит рубке, % |
| | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | О | Н | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 20 | 3 | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | 6 | 4,4 |
| 24 | 5 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 | | | 9 | 4,4 |
| 28 | 13 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 17 | 5,9 |
| 32 | 14 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 17 | 4,4 |
| 36 | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | 5 | 2,9 |
| 40 | 4 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 5 | 1,5 |
| 44 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 5 | 7,4 |
| более 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| итого, шт | 43 | | | 1 | 3 | | | 2 | | | | | | 19 | | | 68 | 30,9 |
| итого, куб.м. | 39,5 | | | 0,5 | 1,5 | | | 0,8 | | | | | | 23,1 | | | 65,4 | 36,5 |
| итого, куб,% | 60,4 | | | 0,8 | 2,3 | | | 1,2 | | | | | | 35,3 | | | 100 | 36,5 |

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

1
2
3
4 п.42 приказа Минприроды России № 162 от 25.03.2026 г.

Порода1: С. СКС породы: 2,39.

| Ступени толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 (а,б,в) | | | 5 (г,д,е) | | | шт./ куб.м. | в т.ч. подлежит рубке, % |
| | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | О | Н | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 3 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 4 | 1,7 |
| 24 | 5 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 6 | 1,7 |
| 28 | 12 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 15 | 5,2 |
| 32 | 14 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 17 | 5,2 |
| 36 | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 4 | 1,7 |
| 40 | 4 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 5 | 1,7 |
| 44 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 5 | 8,6 |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| итого, шт | 42 | | | | 1 | | | | | | | | | 15 | | | 58 | 25,8 |
| итого, куб.м. | 38,8 | | | | 1,3 | | | | | | | | | 20,3 | | | 60,4 | 33,6 |
| итого, куб,% | 64,2 | | | | 2,2 | | | | | | | | | 33,6 | | | 100 | 33,6 |

Порода2: Е. СКС породы: 3,9.

| Ступени толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 (а,б,в) | | | 5 (г,д,е) | | | шт./ куб.м. | в т.ч. подлежит рубке, % |
| | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | О | Н | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 20 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 2 | 20 |
| 24 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 3 | 20 |
| 28 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | 10 |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 10 |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| итого, шт | 1 | | | 1 | 2 | | | 2 | | | | | | 4 | | | 10 | 60 |
| итого, куб.м. | 0,7 | | | 0,5 | 0,2 | | | 0,8 | | | | | | 2,8 | | | 5 | 72 |
| итого, куб,% | 14 | | | 10 | 4 | | | 16 | | | | | | 56 | | | 100 | 72 |


Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

1
2
3
4 п.42 приказа Минприроды России № 162 от 25.03.2026 г.

Приложение 3
к акту лесопатологического обследования
утверждённому Приказом
Минприроды России
от 24.02.2026 №97

**Абрис участка леса**
**Квартал 40 выдел 15 площадь 0,2 га Ормейского участкового лесничества**
**Национального парка «Себежский»**

М 1 : 10000




| Условные обозначения | | | |
|---|---|---|---|
| Граница лесосеки, неэксплуатационного участка | ——— | Эксплуатационный участок | |
| Неэксплуатационный участок | | Минерализованные полосы | |
| Водоемы пожарные | | Зоны отдыха (в лесах) | |
| Неэксплуатационный участок | НЭ | | |

| № квартала | № выдела | № лесопатологического выдела | Размеры ленты (круговой площадки) перечёта | | | | | Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета (центров круговых площадок перечета) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | № ленты (площадки) | Длина, м | Ширина, м | Радиус, м | Площадь, га | | |
| 40 | 15 | 1 | спл.перечет | | | | 0,2 | | |

**Пространственное размещение лесопатологических выделов**

**(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)**

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Крылов И.В._____ Подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 267476302263900185842223176616974594
Владелец: Крылов Иван Владимирович
Действителен: с 16.02.2026 по 19.02.2027

Дата составления документа 20.09.2026

| Номера точек | Координаты | | Длина, м |
|---|---|---|---|
| | Широта | Долгота | |
| 1 - 2 | 56.13775 | 28.28076 | 51.8 |
| 2 - 3 | 56.13781 | 28.28159 | 52.8 |
| 3 - 4 | 56.13734 | 28.28165 | 14.7 |
| 4 - 1 | 56.13727 | 28.28144 | 68.0 |

**Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:**

**Фамилия, имя и отчество (при наличии) Крылов И.В._____ Подпись**

**Дата составления документа 20.09.2026**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 247476392243869814948222827651697 4598

Владелец: Крылов Иван Владимирович

Действителен: с 16.02.2026 по 09.02.2027

## МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

*Национальный парк "Себежский", Ормейское участковое лесничество, квартал 40 выдел 15 лесопатологический выдел 1 площадь 0,2 га.*




Ормейское квартал 40 выдел 15
27.08.2026 16:23
56.13757
28.28127




Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Государственный инспектор в области охраны окружающей среды
Крылов Иван Владимирович
должность, Ф.И.О.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
Владелец: Крылов Иван Владимирович
Действителен:

подпись

Приложение 2
к приказу Минприроды России
от 24.02.2026 № 97

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Департамента
государственной политики
и регулирования в сфере развития
ООПТ Минприроды России

_____ Ю.С. Кудряшова
"_02_" _____10_____ 2026 г.

# Акт
## лесопатологического обследования № 5/2026
## лесных насаждений Национального парка "Себежский" Псковской области

Способ лесопатологического обследования: Инструментальный

Место проведения:

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | ЛП выдел | Площадь ЛП выдела |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Руднянское | - | 37 | 32 | 6,3 | 1 | 0,6 |

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 0,6 га.

Кадастровый номер участка: 60:22:000000:49

Документ о праве пользования: Постановление Правительства РФ от 08.01.1996 г. №2, вид разрешенного использования лесов: для размещения национального парка.

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

2.1 Лесничество: Национальный парк "Себежский", уч. лесничество: Руднянское, участок: -, кв. 37 выд. 32 ЛП выдел: 1.

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:

в выделе имеется ООПТ; в выделе имеется ОЗУ: Генетические резерваты. имеется угроза возникновения очагов вредных организмов; имеется угроза увеличения пожарной опасности в лесах.

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения не соответствует таксационному описанию.

Причины несоответствия:

неравномерный состав и другие характеристики насаждения.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к данному Акту.

| | | |
|---|---|---|
| 2.3. Состояние насаждения: | с нарушенной устойчивостью (СКС ≥1,51-≤4,50) | V |
| | с утраченной устойчивостью (СКС ≥4,51) | |
| | устойчивое (СКС <1,50) | |

2.4 СКС насаждения: 2,6. Причины ослабления, повреждения насаждения: воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822); воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821); засуха (код 830). Данные причины определены по следующим признакам: слом ствола под кроной прошлых лет (код 218); обрыв корней (вывал) прошлых лет (код 206); усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет (код 112); усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет (код 111).

2.4.1 Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

| Вид вредителя | Поро-да | Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы | Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы | Степень заселения лесного насаждения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

2.4.2 Повреждено огнем:

| Вид пожара | Порода | Состояние корневых лап | | Состояние корневой шейки | | Высушивание луба | | Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % поврежденных огнем корней | % деревьев с данным повреждением | Обугленность древесины шейки по окружности (1/4;1/2;3/4;более 3/4) | % деревьев с данным повреждением | по окружности (1/4;1/2;3/4;более 3/4) | % деревьев с данным повреждением | по окружности ствола (< 1/2; > 1/2) | % деревьев с данным повреждением |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | | | | | | | | |

2.4.3 Поражено болезнями:

| Болезнь/возбудитель | Порода | Встречаемость % от запаса насаждения | Степень поражения лесного насаждения |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

2.5. Выборке подлежит 38,9 % деревьев по запасу, в том числе:

без признаков ослабления 0 %,

ослабленных 0 %,

сильно ослабленных 0 %,

усыхающих 0 %,

свежего сухостоя 0 %,

свежего ветровала 0 %,

свежего бурелома 0 %,

старого сухостоя 31 %,

старого ветровала 1,3 %,

старого бурелома 6,6 %.

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: 0,5.

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы не лимитируется.

**Заключение к инструментальному обследованию участка**

С целью предотвращения негативных процессов, снижения ущерба от их воздействия, назначено:

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | ЛП выдел | Площадь ЛП выдела | Вид мероприятия | Площадь мероприятия, га | Порода | Доля выбираемой древесины по запасу, % | Рекомендуемый срок проведения мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Руднянское | - | 37 | 32 | 6,3 | 1 | 0,6 | ВСР | 0,6 | Е, С. | 38,9 | до 27.08.2029 г. |

Временная пробная площадь, ведомость перечета деревьев и абрис участка леса приведены в приложениях №2 и №3 к настоящему Акту.

Рекомендации по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов:

в случае выявления краснокнижных видов растений рубку проводить с их сохранением на корню, либо после пересадки в аналогичный биотоп на территории национального парка. Мероприятия провести с сохранением биологических устойчивых групп (куртин) сырорастущих деревьев; с сохранением семенных деревьев, с сохранением единичных деревьев с дуплами.

Дата проведения ЛПО: 27.08.2026 года.

Дата составления документа: 20.09.2026 года.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Крылов Иван Владимирович

Сокращенное наименование организации: ФГБУ "Национальный парк "Себежский"

Должность: Государственный инспектор в области охраны окружающей среды

Подпись

Номер телефона: 8 -985-350-91-00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Приложение 1.1

к акту лесопатологического обследования № _____

Результаты проведения лесопатологического обследования
лесных насаждений за 27.08.2026 года.

Субъект Российской Федерации: Псковская область. Лесничество (лесопарк): Национальный парк "Себежский".

Участковое лесничество: Руднянское. Урочище (лесная дача): -.

| Номер квартала | Номер выдела | Площадь выдела, га | Целевое назначение лесов | Категория защитных лесов | ОЗУ | Номер лп выдела | Площадь лп выдела, га | Таксационная характеристика лесного насаждения | | | | | | | | | Число деревьев на пробе, шт. | Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса | | | | | | | | | | | | | Причина ослабления, повреждения | Подлежит рубке, % от запаса | Назначенные мероприятия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | состав | порода | возраст | средняя высота, м | средний диаметр, см | тип леса | полнота | бонитет | запас, куб. м/га | | без признаков ослабления | ослабленные | | сильно ослабленные | | усыхающие | | свежий сухостой | свежий ветровал | свежий бурелом | старый сухостой | старый ветровал | старый бурелом | | | вид | площадь, га |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Н | Н | Р | Н | Р | Н | Р | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 37 | 32 | 6,3 | Защитные | Леса, расположенные на землях ООПТ | Генетические резерваты | 1 | 0,6 | 9С1Е+Б | **Всего** | 115 | 25 | 30 | СБР | 0,8* | 2 | 310 | 300 | 60,4 | 0,3 | | 0,4 | | | | | | | 31,0 | 1,3 | 6,6 | 822; 821; 830. | 38,9 | ВСР | 0,6 |
| | | | | | | | | | С | 115 | 25 | 30 | - | - | - | - | 219 | 60,8 | 0,3 | | | | | | | | 32,8 | | 6,1 | | 38,9 | | |
| | | | | | | | | | Е | - | 15 | 14 | - | - | - | - | 78 | 46,8 | | | 8,5 | | | | | | | 2,1 | 25,6 | 17,0 | | 44,7 | | |
| | | | | | | | | | Б | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 100,0 | | | | | | | | | | | | | | | |

Условные обозначения: Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Крылов Иван Владимирович _____

Дата составления документа: 20.09.2026 года. Тел. 8 -985-350-91-00

Приложение 1
к акту лесопатологического обследования № _____

# Ведомость
участков леса с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Субъект Российской Федерации: Псковская область. Лесничество (лесопарк): Национальный парк "Себежский".
Участковое лесничество: Руднянское. Урочище (лесная дача): -.

| Год проведения лесоустройства | Номер квартала | Номер выдела | Площадь выдела, га | Целевое назначение лесов | Категория защитных лесов | ОЗУ | Источник данных | Номер ЛП выдела | Площадь ЛП выдела, га | Таксационная характеристика | | | | | | | | | Заложено пробных площадей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | состав | порода | возраст | средняя высота, м | средний диаметр, см | тип леса | полнота | бонитет | запас, куб. м/га | количество, шт. | общая площадь, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2014 | 37 | 32 | 6,3 | Защитные | Леса, расположенные на землях ООПТ | Генетические резерваты | ТО | | | 10С | Сосна | 115 | 26 | 32 | СБР | 0,6 | 2 | 280 | | |
| | | | | | | | Ф | 1 | 0,6 | 9С1Е+Б | Сосна | 115 | 25 | 30 | СБР | 0,8 | 2 | 310 | сплошной перечет | 0,6 |

Примечание:
ТО - таксационные описания
Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Крылов Иван Владимирович _____
Дата составления документа: 20.09.2026 года. Тел. 8 -985-350-91-00

Приложение 2
к акту лесопатологического обследования № _____

# ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ

1.1 Субъект Российской Федерации: Псковская область.
Лесничество (лесопарк): Национальный парк "Себежский".
Участковое лесничество: Руднянское.
Урочище (лесная дача): -.
Квартал: 37. Выдел: 32. Площадь выдела: 6,3 га.
Лесопатологичекий выдел: 1. Площадь ЛП выдела: 0,6 га.
1.2 Метод перечета: сплошной перечет.
Количество лент/площадок: 0.
Размер временной пробной площади: 0,6 га.
1.3 Фактическая таксационная характеристика насаждения:
состав: 9С1Е+Б; возраст: 115 лет; тип леса: СБР; бонитет: 2.
запас на га: 310; полнота: 0,8; возобновление: отсутствует.

1.4 Номер очага вредных организмов: б/н.
Тип очага вредных организмов: -.
Фаза развития очага вредных организмов: -.

1.5 Причины ослабления, повреждения насаждения и время: воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822); воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821); засуха (код 830). Время повреждения: 2023-2025 гг. Состояние насаждения: сильно ослабленное, СКС насаждения 2,6.

1.6 Назначенные мероприятия: ВСР.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Крылов Иван Владимирович 


Дата составления документа: 20.09.2026 года. Тел. 8 -985-350-91-00

## ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Итоговая ведомость по насаждению. СКС насаждения: 2,6.

| Ступени толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 (а,б,в) | | | 5 (г,д,е) | | | шт./ куб.м. | в т.ч. подлежит рубке, % |
| | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | О | Н | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 7 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 11 | 1,3 |
| 12 | 9 | | | | 10 | | | | | | | | | 30 | | | 49 | 10 |
| 16 | 14 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 21 | 2,3 |
| 20 | 17 | | | | | | | | | | | | | 10 | | | 27 | 3,3 |
| 24 | 22 | | 1 | | | | | | | | | | | 34 | | | 57 | 11,5 |
| 28 | 16 | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 25 | 3 |
| 32 | 27 | | | | | | | | | | | | | 31 | | | 58 | 10,3 |
| 36 | 20 | | | | | | | | | | | | | 13 | | | 33 | 4,3 |
| 40 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| более 40 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | |
| итого, шт | 151 | | 1 | | 10 | | | | | | | | | 138 | | | 300 | 46,0 |
| итого, куб.м. | 112,5 | | 0,5 | | 0,8 | | | | | | | | | 72,5 | | | 186,3 | 38,9 |
| итого, куб,% | 60,4 | | 0,3 | | 0,4 | | | | | | | | | 38,9 | | | 100 | 38,9 |

Порода1: С. СКС породы: 2,56.

| Ступени толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 (а,б,в) | | | 5 (г,д,е) | | | шт./ куб.м. | в т.ч. подлежит рубке, % |
| | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | О | Н | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | 1,4 |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 7 | 3,2 |
| 20 | 14 | | | | | | | | | | | | | 10 | | | 24 | 4,6 |
| 24 | 19 | | 1 | | | | | | | | | | | 30 | | | 50 | 13,7 |
| 28 | 16 | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 25 | 4,1 |
| 32 | 27 | | | | | | | | | | | | | 31 | | | 58 | 14,1 |
| 36 | 20 | | | | | | | | | | | | | 13 | | | 33 | 5,9 |
| 40 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| 44 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | |
| более 44 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | |
| итого, шт | 115 | | 1 | | | | | | | | | | | 103 | | | 219 | 47 |
| итого, куб.м. | 106,6 | | 0,5 | | | | | | | | | | | 68,3 | | | 175,4 | 38,9 |
| итого, куб,% | 60,8 | | 0,3 | | | | | | | | | | | 38,9 | | | 100 | 38,9 |

Порода2: Е. СКС породы: 2,96.

| Ступени толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 (а,б,в) | | | 5 (г,д,е) | | | шт./ куб.м. | в т.ч. подлежит рубке, % |
| | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | О | Н | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 7 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 11 | 5,1 |
| 12 | 9 | | | | 10 | | | | | | | | | 27 | | | 46 | 34,7 |
| 16 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | |
| 20 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 5,1 |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| итого, шт | 33 | | | | 10 | | | | | | | | | 35 | | | 78 | 44,9 |
| итого, куб.м. | 4,4 | | | | 0,8 | | | | | | | | | 4,2 | | | 9,4 | 44,7 |
| итого, куб,% | 46,8 | | | | 8,5 | | | | | | | | | 44,7 | | | 100 | 44,7 |


Порода3: Б. СКС породы: 1.

| Ступени толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 (а,б,в) | | | 5 (г,д,е) | | | шт./ куб.м. | в т.ч. подлежит рубке, % |
| | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | О | Н | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 24 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| итого, шт | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| итого, куб.м. | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | |
| итого, куб,% | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |

Приложение 3
к акту лесопатологического обследования
утверждённому Приказом
Минприроды России
от 24.02.2026 №97

**Абрис участка леса**
**Квартал 37 выдел 32 площадь 0,6 га Руднянского участкового лесничества**
**Национального парка «Себежский»**

М 1 : 10000




| Условные обозначения | | | |
|---|---|---|---|
| Граница лесосеки, неэксплуатационного участка | | Эксплуатационный участок | |
| Неэксплуатационный участок | | Минерализованные полосы | |
| Водоемы пожарные | | Зоны отдыха (в лесах) | |
| Неэксплуатационный участок | НЭ | | |

| № квартала | № выдела | № лесопатологического выдела | Размеры ленты (круговой площадки) перечёта | | | | | Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета (центров круговых площадок перечета) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | № ленты (площадки) | Длина, м | Ширина, м | Радиус, м | Площадь, га | | |
| 37 | 32 | 1 | спл.перечет | | | | 0.6 | | |

**Пространственное размещение лесопатологических выделов**

**(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)**

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Крылов И.В._____ Подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2474763922435M90183482221276516974594
Владелец: Крылов Иван Владимирович
Действителен: с 16.02.2026 по 19.02.2027

Дата составления документа 20.09.2026

| Номера точек | Координаты | | Длина, м |
|---|---|---|---|
| | Широта | Долгота | |
| 1 - 2 | 56.15476 | 28.49932 | 66.5 |
| 2 - 3 | 56.15475 | 28.49825 | 111.8 |
| 3 - 4 | 56.15576 | 28.49817 | 106.8 |
| 4 - 1 | 56.15521 | 28.49959 | 52.5 |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 247476393224338698183442223127651697745934

Владелец: Крылов Иван Владимирович

Действителен: с 16.02.2026 по 19.02.2027

**Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:**

**Фамилия, имя и отчество (при наличии) Крылов И.В._____ Подпись**

**Дата составления документа 20.09.2026**

## МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

*Национальный парк "Себежский", Ормейское участковое лесничество, квартал 37 выдел 32 лесопатологический выдел 1 площадь 0,6 га.*




Руднянское квартал 37 выдел 32
27.08.2026 14:16
56.15506
28.49867




Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Государственный инспектор в области охраны окружающей среды
Крылов Иван Владимирович
должность, Ф.И.О.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 247476302243390901434422231276516974594
Владелец: Крылов Иван Владимирович
Действителен: с 16.02.2026 по 19.02.2027

подпись

Приложение 2
к приказу Минприроды России
от 24.02.2026 № 97

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Департамента
государственной политики
и регулирования в сфере развития
ООПТ Минприроды России

_____ Ю.С. Кудряшова
"02" 10 2026 г.

Акт
лесопатологического обследования № 6/2026
лесных насаждений Национального парка "Себежский"
Псковской области

Способ лесопатологического обследования: Инструментальный

Место проведения:

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | ЛП выдел | Площадь ЛП выдела |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мидинское | - | 11 | 15 | 12,8 | 1 | 3,5 |

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 3,5 га.

Кадастровый номер участка: 60:22:000000:49

Документ о праве пользования: Постановление Правительства РФ от 08.01.1996 г. №2, вид разрешенного использования лесов: для размещения национального парка.

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

2.1 Лесничество: Национальный парк "Себежский", уч. лесничество: Мидинское, участок: -, кв. 11 выд. 15 ЛП выдел: 1.

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:

в выделе имеется ООПТ.имеется угроза возникновения очагов вредных организмов; имеется угроза увеличения пожарной опасности в лесах.

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения не соответствует таксационному описанию.

Причины несоответствия:

неравномерный состав и другие характеристики насаждения.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к данному Акту.

| | | |
|---|---|---|
| 2.3. Состояние насаждения: | с нарушенной устойчивостью (СКС ≥1,51-≤4,50) | V |
| | с утраченной устойчивостью (СКС ≥4,51) | |
| | устойчивое (СКС <1,50) | |

2.4 СКС насаждения: 2,52. Причины ослабления, повреждения насаждения: засуха (код 830); губка корневая (код 466). Данные причины определены по следующим признакам: усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет (код 112); усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет (код 111); усыхание от 1/2 до 3/4 ветвей в кроне прошлых лет (код 113).

2.4.1 Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

| Вид вредителя | Поро-да | Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы | Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы | Степень заселения лесного насаждения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

2.4.2 Повреждено огнем:

| Вид пожара | Порода | Состояние корневых лап | | Состояние корневой шейки | | Высушивание луба | | Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % поврежденных огнем корней | % деревьев с данным повреждением | Обугленность древесины шейки по окружности (1/4;1/2;3/4;более 3/4) | % деревьев с данным повреждением | по окружности (1/4;1/2;3/4;более 3/4) | % деревьев с данным повреждением | по окружности ствола (< 1/2; > 1/2) | % деревьев с данным повреждением |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | | | | | | | | |

2.4.3 Поражено болезнями:

| Болезнь/возбудитель | Порода | Встречаемость % от запаса насаждения | Степень поражения лесного насаждения |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Губка корневая | С | 0,8 | слабая |

2.5. Выборке подлежит 10,3 % деревьев по запасу, в том числе:

без признаков ослабления 0 %,

ослабленных 0 %,

сильно ослабленных 0 %,

усыхающих 0,9 %,

свежего сухостоя 0 %,

свежего ветровала 0 %,

свежего бурелома 0,9 %,

старого сухостоя 6,7 %,

старого ветровала 0 %,

старого бурелома 1,8 %.

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: 0,6.

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы не лимитируется.

**Заключение к инструментальному обследованию участка**

С целью предотвращения негативных процессов, снижения ущерба от их воздействия, назначено:

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | ЛП выдел | Площадь ЛП выдела | Вид мероприятия | Площадь мероприятия, га | Породы | Доля выбираемой древесины по запасу, % | Рекомендуемый срок проведения мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Мидинское | - | 11 | 15 | 12,8 | 1 | 3,5 | ВСР | 3,5 | С. | 10,3 | до 27.08.2029 г. |

Временная пробная площадь, ведомость перечета деревьев и абрис участка леса приведены в приложениях №2 и №3 к настоящему Акту.

Рекомендации по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов: в случае выявления краснокнижных видов растений рубку проводить с их сохранением на корню, либо после пересадки в аналогичный биотоп на территории национального парка. Мероприятия провести с сохранением биологических устойчивых групп (куртин) сырорастущих деревьев; с сохранением семенных деревьев, с сохранением единичных деревьев с дуплами.

Дата проведения ЛПО: 27.08.2026 года.

Дата составления документа: 20.09.2026 года.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Крылов Иван Владимирович

Сокращенное наименование организации: ФГБУ "Национальный парк "Себежский"

Должность: Государственный инспектор в области охраны окружающей среды

Подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: [illegible]

Владелец: Крылов Иван Владимирович

Действителен: с 16.02.2026 по 19.02.2027

Номер телефона: 8 -985-350-91-00

Приложение 1.1
к акту лесопатологического обследования №6/2026

Результаты проведения лесопатологического обследования
лесных насаждений за 27.08.2026 года.

Субъект Российской Федерации: Псковская область. Лесничество (лесопарк): Национальный парк "Себежский".
Участковое лесничество: Мидинское. Урочище (лесная дача): -.

| Номер квартала | Номер выдела | Площадь выдела, га | Целевое назначение лесов | Категория защитных лесов | ОЗУ | Номер лп выдела | Площадь лп выдела, га | Таксационная характеристика лесного насаждения | | | | | | | | | Число деревьев на пробе, шт. | Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса | | | | | | | | | | | | | Причина ослабления, повреждения | Подлежит рубке, % от запаса | Назначенные мероприятия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | состав | порода | возраст | средняя высота, м | средний диаметр, см | тип леса | полнота | бонитет | запас, куб. м/га | | без признаков ослабления | ослабленные | | сильно ослабленные | | усыхающие | | свежий сухостой | свежий ветровал | свежий бурелом | старый сухостой | старый ветровал | старый бурелом | | | вид | площадь, га |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Н | Н | Р | Н | Р | Н | Р | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 11 | 15 | 12,8 | Защитные | Леса, расположенные на землях ООПТ | нет | 1 | 3,5 | 10С | **Всего** | 75 | 20 | 22 | СЧС | 0,7 | 2 | 270 | 93 | 20,9 | 26,1 | | 42,7 | | | 0,9 | | | 0,9 | 6,7 | | 1,8 | 830; 466. | 10,3 | ВСР | 3,5 |
| | | | | | | | | | С | 75 | 20 | 22 | - | - | - | - | 93 | 20,9 | 26,1 | | 42,7 | | | 0,9 | | | 0,9 | 6,7 | | 1,8 | | 10,3 | | |

Условные обозначения: Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке.
Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Крылов Иван Владимирович _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Дата составления документа: 20.09.2026 года. Тел. 8 -985-350-91-00

Приложение 1

к акту лесопатологического обследования № 6/2026

Ведомость

участков леса с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Субъект Российской Федерации: Псковская область. Лесничество (лесопарк): Национальный парк "Себежский".

Участковое лесничество: Мидинское. Урочище (лесная дача): -.

| Год проведения лесоустройства | Номер квартала | Номер выдела | Площадь выдела, га | Целевое назначение лесов | Категория защитных лесов | ОЗУ | Источник данных | Номер ЛП выдела | Площадь ЛП выдела, га | Таксационная характеристика | | | | | | | | | Заложено пробных площадей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | состав | порода | возраст | средняя высота, м | средний диаметр, см | тип леса | полнота | бонитет | запас, куб. м/га | количество, шт. | общая площадь, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2014 | 11 | 15 | 12,8 | Защитные | Леса, расположенные на землях ООПТ | нет | ТО | | | 10С | Сосна | 75 | 21 | 26 | СЧС | 0,7 | 2 | 250 | | |
| | | | | | | | Ф | 1 | 3,5 | 10С | Сосна | 75 | 20 | 22 | СЧС | 0,7 | 2 | 270 | 3 | 0,12 |

Примечание:

ТО - таксационные описания

Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Крылов Иван Владимирович _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат

Владелец Крылов Иван Владимирович

Действителен с 16.02.2026 по 19.02.2027

Дата составления документа: 20.09.2026 года. Тел. 8 -985-350-91-00

Приложение 2
к акту лесопатологического обследования № 6/2026

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № 1, 2,3

1.1 Субъект Российской Федерации: Псковская область.
Лесничество (лесопарк): Национальный парк "Себежский".
Участковое лесничество: Мидинское.
Урочище (лесная дача): -.
Квартал: 11. Выдел: 15. Площадь выдела: 12,8 га.
Лесопатологичекий выдел: 1. Площадь ЛП выдела: 3,5 га.
1.2 Метод перечета: круговые площадки постоянного радиуса.
Количество лент/площадок: 3.
Размеры площадок: радиус 11,3- м.
Размер временной пробной площади: 0,12 га.
1.3 Фактическая таксационная характеристика насаждения:
состав: 10С; возраст: 75 лет; тип леса: СЧС; бонитет: 2.
запас на га: 270; полнота: 0,7; возобновление: отсутствует.

1.4 Номер очага вредных организмов: б/н.
Тип очага вредных организмов: хронический.
Фаза развития очага вредных организмов: действующий.

1.5 Причины ослабления, повреждения насаждения и время: засуха (код 830); губка корневая (код 466). Время повреждения: 2023-2025 гг. Состояние насаждения: сильно ослабленное, СКС насаждения 2,52.

1.6 Назначенные мероприятия: ВСР.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Крылов Иван Владимирович

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Дата составления документа: 20.09.2026 года. Тел. 8 -985-350-91-00

## ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Итоговая ведомость по насаждению. СКС насаждения: 2,52.

| Ступени толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 (а,б,в) | | | 5 (г,д,е) | | | шт./ куб.м. | в т.ч. подлежит рубке, % |
| | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | О | Н | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 12 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 4 | | | 6 | 4,3 |
| 16 | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 8 | | | 11 | 8,6 |
| 20 | 6 | | 7 | | 18 | | | 1 | | | 1 | | | 4 | | | 37 | 6,5 |
| 24 | 9 | | 6 | | 13 | | | | | | | | | | | | 28 | |
| 28 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 32 | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 44 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| итого, шт | 18 | | 18 | | 39 | | | 1 | | | 1 | | | 16 | | | 93 | 19,4 |
| итого, куб.м. | 6,9 | | 8,6 | | 14,1 | | | 0,3 | | | 0,3 | | | 2,8 | | | 33 | 10,3 |
| итого, куб,% | 20,9 | | 26,1 | | 42,7 | | | 0,9 | | | 0,9 | | | 8,5 | | | 100 | 10,3 |

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

1
2
3
4 п.42 приказа Минприроды России № 162 от 25.03.2026 г.

Порода1: С. СКС породы: 2,52.

| Ступени толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 (а,б,в) | | | 5 (г,д,е) | | | шт./ куб.м. | в т.ч. подлежит рубке, % |
| | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | О | Н | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 12 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 4 | | | 6 | 4,3 |
| 16 | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 8 | | | 11 | 8,6 |
| 20 | 6 | | 7 | | 18 | | | 1 | | | 1 | | | 4 | | | 37 | 6,5 |
| 24 | 9 | | 6 | | 13 | | | | | | | | | | | | 28 | |
| 28 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 32 | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 44 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| итого, шт | 18 | | 18 | | 39 | | | 1 | | | 1 | | | 16 | | | 93 | 19,4 |
| итого, куб.м. | 6,9 | | 8,6 | | 14,1 | | | 0,3 | | | 0,3 | | | 2,8 | | | 33 | 10,3 |
| итого, куб,% | 20,9 | | 26,1 | | 42,7 | | | 0,9 | | | 0,9 | | | 8,5 | | | 100 | 10,3 |


Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

1
2
3
4 п.42 приказа Минприроды России № 162 от 25.03.2026 г.

Приложение 3
к акту лесопатологического обследования
утверждённому Приказом
Минприроды России
от 24.02.2026 №97

**Абрис участка леса**
**Квартал 11 выдел 15 площадь 3,5 га Мидинского участкового лесничества**
**Национального парка «Себежский»**

М 1 : 10000




| Условные обозначения | | | |
|---|---|---|---|
| Граница лесосеки, неэксплуатационного участка | | Эксплуатационный участок | |
| Неэксплуатационный участок | | Минерализованные полосы | |
| Водоемы пожарные | | Зоны отдыха (в лесах) | |
| Неэксплуатационный участок | НЭ | Круговые площадки постоянного радиуса | О |

| № квартала | № выдела | № лесопатологического выдела | Размеры ленты (круговой площадки) перечёта | | | | | Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета (центров круговых площадок перечета) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | № ленты (площадки) | Длина, м | Ширина, м | Радиус, м | Площадь, га | | |
| 11 | 15 | - | 1 | | | 11.3 | 0.04 | 56.25974 | 28.47533 |
| | | | 2 | | | 11.3 | 0.04 | 56.26023 | 28.47643 |
| | | | 3 | | | 11.3 | 0.04 | 56.26070 | 28.47744 |

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Крылов И.В._____ Подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 247476302243390014344222127651697459 4
Владелец: Крылов Иван Владимирович
Действителен: с 16.02.2026 по 19.02.2027

Дата составления документа 20.09.2026

**Пространственное размещение лесопатологических выделов**

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

| Номера точек | Координаты | | Длина, м |
|---|---|---|---|
| | Широта | Долгота | |
| 1 - 2 | 56.25934 | 28.47408 | 126.0 |
| 2 - 3 | 56.26030 | 28.47515 | 90.0 |
| 3 - 4 | 56.26058 | 28.47652 | 85.6 |
| 4 - 5 | 56.26134 | 28.47638 | 38.8 |
| 5 - 6 | 56.26160 | 28.47680 | 37.6 |
| 6 - 7 | 56.26136 | 28.47722 | 36.8 |
| 7 - 8 | 56.26115 | 28.47767 | 47.3 |
| 8 - 9 | 56.26093 | 28.47833 | 19.6 |
| 9 - 10 | 56.26083 | 28.47859 | 109.6 |
| 10 - 11 | 56.26001 | 28.47762 | 189.2 |
| 11 - 12 | 56.25881 | 28.47545 | 19.5 |
| 12 - 13 | 56.25889 | 28.47516 | 50.4 |
| 13 - 14 | 56.25921 | 28.47458 | 23.3 |
| 14 - 1 | 56.25935 | 28.47430 | 13.5 |

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Крылов И.В._____ Подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 247476302243369014344222127651697459 4

Владелец: Крылов Иван Владимирович


Действителен: с 16.02.2026 по 19.02.2027


Дата составления документа 20.09.2026

## МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

*Национальный парк "Себежский", Мидинское участковое лесничество, квартал 11 выдел 15 лесопатологический выдел 1 площадь 3,5 га.*




Мидинское квартал 11 выдел 15
27.08.2026 18:16
56.25956
28.47529




Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Государственный инспектор в области охраны окружающей среды
Крылов Иван Владимирович
должность, Ф.И.О.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

| | |
|---|---|
| Сертификат: | 247476302243369014341222127651697459 4 |
| Владелец: | Крылов Иван Владимирович |
| Действителен: | с 16.02.2026 по 19.02.2027 |

подпись

Приложение 2
к приказу Минприроды России
от 24.02.2026 № 97

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Департамента
государственной политики
и регулирования в сфере развития
ООПТ Минприроды России

_____ Ю.С. Кудряшова
"02" 10 2026 г.

Акт
лесопатологического обследования № 7/2026
лесных насаждений Национального парка "Себежский"
Псковской области

Способ лесопатологического обследования: Инструментальный

Место проведения:

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | ЛП выдел | Площадь ЛП выдела |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мидинское | - | 22 | 40 | 2,6 | 1 | 0,3 |

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 0,3 га.

Кадастровый номер участка: 60:22:000000:49

Документ о праве пользования: Постановление Правительства РФ от 08.01.1996 г. №2, вид разрешенного использования лесов: для размещения национального парка.

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

2.1 Лесничество: Национальный парк "Себежский", уч. лесничество: Мидинское, участок: -, кв. 22 выд. 40 ЛП выдел: 1.

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:

в выделе имеется ООПТ.имеется угроза возникновения очагов вредных организмов; имеется угроза увеличения пожарной опасности в лесах.

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения не соответствует таксационному описанию.

Причины несоответствия:

неравномерный состав и другие характеристики насаждения.

Ведомость лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к данному Акту.

| | | |
|---|---|---|
| 2.3. Состояние насаждения: | с нарушенной устойчивостью (СКС ≥1,51-≤4,50) | V |
| | с утраченной устойчивостью (СКС ≥4,51) | |
| | устойчивое (СКС <1,50) | |

2.4 СКС насаждения: 3,3. Причины ослабления, повреждения насаждения: воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822); засуха (код 830); воздействия сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 881); воздействия шквалистых и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев (код 882). Данные причины определены по следующим признакам: слом ствола под кроной прошлых лет (код 218); усыхание от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет (код 112); усыхание <1/4 ветвей в кроне прошлых лет (код 111); обрыв корней (вывал) свежий (код 205); слом ствола под кроной свежий (код 217).

2.4.1 Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

| Вид вредителя | Поро-да | Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы | Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы | Степень заселения лесного насаждения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

2.4.2 Повреждено огнем:

| Вид пожара | Порода | Состояние корневых лап | | Состояние корневой шейки | | Высушивание луба | | Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % поврежденных огнем корней | % деревьев с данным повреждением | Обугленность древесины шейки по окружности (1/4;1/2;3/4;более 3/4) | % деревьев с данным повреждением | по окружности (1/4;1/2;3/4;более 3/4) | % деревьев с данным повреждением | по окружности ствола (< 1/2; > 1/2) | % деревьев с данным повреждением |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | | | | | | | | |

2.4.3 Поражено болезнями:

| Болезнь/возбудитель | Порода | Встречаемость % от запаса насаждения | Степень поражения лесного насаждения |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

2.5. Выборке подлежит 46,9 % деревьев по запасу, в том числе:

без признаков ослабления 0 %,

ослабленных 0 %,

сильно ослабленных 0 %,

усыхающих 0 %,

свежего сухостоя 0 %,

свежего ветровала 0 %,

свежего бурелома 3,2 %,

старого сухостоя 17,1 %,

старого ветровала 0 %,

старого бурелома 26,6 %.

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: 0,4.

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы не лимитируется.

**Заключение к инструментальному обследованию участка**

С целью предотвращения негативных процессов, снижения ущерба от их воздействия, назначено:

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | ЛП выдел | Площадь ЛП выдела | Вид мероприятия | Площадь мероприятия, га | Порода | Доля выбираемой древесины по запасу, % | Рекомендуемый срок проведения мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Мидинское | - | 22 | 40 | 2,6 | 1 | 0,3 | ВСР | 0,3 | Е, С, Б. | 46,9 | до 27.08.2029 г |

Временная пробная площадь, ведомость перечета деревьев и абрис участка леса приведены в приложениях №2 и №3 к настоящему Акту.

Рекомендации по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов:

в случае выявления краснокнижных видов растений рубку проводить с их сохранением на корню, либо после пересадки в аналогичный биотоп на территории национального парка. Мероприятия провести с сохранением биологических устойчивых групп (куртин) сырорастущих деревьев; с сохранением семенных деревьев, с сохранением единичных деревьев с дуплами.

Дата проведения ЛПО: 27.08.2026 года.

Дата составления документа: 20.09.2026 года.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Крылов Иван Владимирович

Сокращенное наименование организации: ФГБУ "Национальный парк "Себежский"

Должность: Государственный инспектор в области охраны окружающей среды

Подпись _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: [illegible]

Владелец: Крылов Иван Владимирович

Действителен: с 16.01.2026 по 09.02.2027

Номер телефона: 8 -985-350-91-00

Приложение 1.1
к акту лесопатологического обследования № 7/2026

Результаты проведения лесопатологического обследования
лесных насаждений за 27.08.2026 года.

Субъект Российской Федерации: Псковская область. Лесничество (лесопарк): Национальный парк "Себежский".
Участковое лесничество: Мидинское. Урочище (лесная дача): -.

| Номер квартала | Номер выдела | Площадь выдела, га | Целевое назначение лесов | Категория защитных лесов | ОЗУ | Номер лп выдела | Площадь лп выдела, га | Таксационная характеристика лесного насаждения | | | | | | | | | Число деревьев на пробе, шт. | Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса | | | | | | | | | | | | | Причина ослабления, повреждения | Подлежит рубке, % от запаса | Назначенные мероприятия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | состав | порода | возраст | средняя высота, м | средний диаметр, см | тип леса | полнота | бонитет | запас, куб. м/га | | без признаков ослабления | ослабленные | | сильно ослабленные | | усыхающие | | свежий сухостой | свежий ветровал | свежий бурелом | старый сухостой | старый ветровал | старый бурелом | | | вид | площадь, га |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Н | Н | Р | Н | Р | Н | Р | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 22 | 40 | 2,6 | Защитные | Леса, расположенные на землях ООПТ | нет | 1 | 0,3 | 6Е4С+Б | Всего | 115 | 26 | 36 | СКС | 0,7 | 2 | 320 | 71 | 29,6 | 2,9 | | 20,6 | | | | | | 3,2 | 17,1 | | 26,6 | 822; 830; 881; 882. | 46,9 | ВСР | 0,3 |
| | | | | | | | | | Е | 115 | 26 | 36 | - | - | - | - | 40 | 28,0 | 4,3 | | 17,6 | | | | | | 1,9 | 9,8 | | 38,4 | | 50,1 | | |
| | | | | | | | | | С | 115 | 25 | 38 | - | - | - | - | 29 | 33,6 | | | 25,8 | | | | | | | 27,6 | | 13,0 | | 40,6 | | |
| | | | | | | | | | Б | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | 19,2 | | | | | | | 80,8 | | | | | | 80,8 | | |

Условные обозначения: Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Крылов Иван Владимирович _____

Дата составления документа: 20.09.2026 года. Тел. 8 -985-350-91-00

Приложение 1
к акту лесопатологического обследования № 7/2026

Ведомость
участков леса с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Субъект Российской Федерации: Псковская область. Лесничество (лесопарк): Национальный парк "Себежский".
Участковое лесничество: Мидинское. Урочище (лесная дача): -.

| Год проведения лесоустройства | Номер квартала | Номер выдела | Площадь выдела, га | Целевое назначение лесов | Категория защитных лесов | ОЗУ | Источник данных | Номер ЛП выдела | Площадь ЛП выдела, га | Таксационная характеристика | | | | | | | | | Заложено пробных площадей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | состав | порода | возраст | средняя высота, м | средний диаметр, см | тип леса | полнота | бонитет | запас, куб. м/га | количество, шт. | общая площадь, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2014 | 22 | 40 | 2,6 | Защитные | Леса, расположенные на землях ООПТ | нет | ТО | | | 6С2Е1ОС1Б | Сосна | 115 | 26 | 36 | СКС | 0,7 | 2 | 320 | | |
| | | | | | | | Ф | 1 | 0,3 | 6Е4С+Б | Ель | 115 | 26 | 36 | СКС | 0,7 | 2 | 320 | сплошной перечет | 0,3 |

Примечание:
ТО - таксационные описания
Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Крылов Иван Владимирович _____
Дата составления документа: 20.09.2026 года. Тел. 8 -985-350-91-00

Приложение 2
к акту лесопатологического обследования № 7/2026

# ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ

1.1 Субъект Российской Федерации: Псковская область.
Лесничество (лесопарк): Национальный парк "Себежский".
Участковое лесничество: Мидинское.
Урочище (лесная дача): -.
Квартал: 22. Выдел: 40. Площадь выдела: 2,6 га.
Лесопатологичекий выдел: 1. Площадь ЛП выдела: 0,3 га.
1.2 Метод перечета: сплошной перечет.
Количество лент/площадок: 0.
Размер временной пробной площади: 0,3 га.
1.3 Фактическая таксационная характеристика насаждения:
состав: 6Е4С+Б; возраст: 115 лет; тип леса: СКС; бонитет: 2.
запас на га: 320; полнота: 0,7; возобновление: отсутствует.
1.4 Номер очага вредных организмов: б/н.
Тип очага вредных организмов: -.
Фаза развития очага вредных организмов: -.

1.5 Причины ослабления, повреждения насаждения и время: воздействия шквалистых и ураганных ветров прошлых лет, повлекшие слом стволов деревьев (код 822); засуха (код 830); воздействия сильных ветров текущего года, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 881); воздействия шквалистых и ураганных ветров текущего года, повлекшие слом стволов деревьев (код 882). Время повреждения: 2023-2025 гг. Состояние насаждения: сильно ослабленное, СКС насаждения 3,3.

1.6 Назначенные мероприятия: ВСР.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя, отчество (при наличии): Крылов Иван Владимирович

Дата составления документа: 20.09.2026 года. Тел. 8 -985-350-91-00

## ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Итоговая ведомость по насаждению. СКС насаждения: 3,3.

| Ступени толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 (а,б,в) | | | 5 (г,д,е) | | | шт./ куб.м. | в т.ч. подлежит рубке, % |
| | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | О | Н | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 8 | |
| 24 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 28 | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 32 | 1 | | | | 2 | | | | | | 1 | | | 3 | | | 7 | 5,6 |
| 36 | 6 | | | | 4 | | | | | | | | | 4 | | | 14 | 5,6 |
| 40 | 7 | | | | 3 | | | | | | | | | 7 | | | 17 | 9,9 |
| 44 | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 5 | 4,2 |
| 48 | 1 | | 1 | | 3 | | | | | | 1 | | | 8 | | | 14 | 12,7 |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| итого, шт | 25 | | 2 | | 17 | | | | | | 2 | | | 25 | | | 71 | 38,0 |
| итого, куб.м. | 28,8 | | 2,8 | | 20,1 | | | | | | 3,1 | | | 42,5 | | | 97,3 | 46,9 |
| итого, куб,% | 29,6 | | 2,9 | | 20,6 | | | | | | 3,2 | | | 43,7 | | | 100 | 46,9 |

Порода1: Е. СКС породы: 3,4.

| Ступени толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 (а,б,в) | | | 5 (г,д,е) | | | шт./ куб.м. | в т.ч. подлежит рубке, % |
| | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | О | Н | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 4 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 7 | |
| 24 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 28 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 32 | 1 | | | | 2 | | | | | | 1 | | | 2 | | | 6 | 7,5 |
| 36 | 4 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 7 | 7,5 |
| 40 | 3 | | | | 2 | | | | | | | | | 4 | | | 9 | 10 |
| 44 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 3 | 5 |
| 48 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 4 | | | 6 | 10 |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| итого, шт | 14 | | 1 | | 9 | | | | | | 1 | | | 15 | | | 40 | 40 |
| итого, куб.м. | 14,9 | | 2,3 | | 9,4 | | | | | | 1 | | | 25,7 | | | 53,3 | 50,1 |
| итого, куб,% | 28 | | 4,3 | | 17,6 | | | | | | 1,9 | | | 48,2 | | | 100 | 50,1 |

Порода2: С. СКС породы: 3,14.

| Ступени толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 (а,б,в) | | | 5 (г,д,е) | | | шт./ куб.м. | в т.ч. подлежит рубке, % |
| | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | О | Н | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 24 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 28 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 3,4 |
| 36 | 2 | | | | 4 | | | | | | | | | 1 | | | 7 | 3,4 |
| 40 | 4 | | | | 1 | | | | | | | | | 3 | | | 8 | 10,3 |
| 44 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | 3,4 |
| 48 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | 4 | | | 7 | 13,9 |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| итого, шт | 11 | | | | 8 | | | | | | | | | 10 | | | 29 | 34,4 |
| итого, куб.м. | 13,9 | | | | 10,7 | | | | | | | | | 16,8 | | | 41,4 | 40,6 |
| итого, куб,% | 33,6 | | | | 25,8 | | | | | | | | | 40,6 | | | 100 | 40,6 |


Порода3: Б. СКС породы: 4,42.

| Ступени толщины см | Количество деревьев по категориям состояния, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 5 (а,б,в) | | | 5 (г,д,е) | | | шт./ куб.м. | в т.ч. подлежит рубке, % |
| | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | Н | З | О | Н | З | О | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 24 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 48 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 50 |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| итого, шт | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | 50 |
| итого, куб.м. | | | 0,5 | | | | | | | | 2,1 | | | | | | 2,6 | 80,8 |
| итого, куб,% | | | 19,2 | | | | | | | | 80,8 | | | | | | 100 | 80,8 |

Приложение 3
к акту лесопатологического обследования
утверждённому Приказом
Минприроды России
от 24.02.2026 №97

**Абрис участка леса**
**Квартал 22 выдел 40 площадь 0,3 га Мидинского участкового лесничества**
**Национального парка «Себежский»**

М 1 : 10000




| Условные обозначения | | | |
|---|---|---|---|
| Граница лесосеки, неэксплуатационного участка | | Эксплуатационный участок | |
| Неэксплуатационный участок | | Минерализованные полосы | |
| Водоемы пожарные | | Зоны отдыха (в лесах) | |
| Неэксплуатационный участок | НЭ | | |

| № квартала | № выдела | № лесопатологического выдела | Размеры ленты (круговой площадки) перечёта | | | | | Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета (центров круговых площадок перечета) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | № ленты (площадки) | Длина, м | Ширина, м | Радиус, м | Площадь, га | | |
| 22 | 40 | 1 | сплошной перечет | | | | 0.3 | | |

**Пространственное размещение лесопатологических выделов**

**(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)**

**Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:**

**Фамилия, имя и отчество (при наличии) Крылов И.В._____ Подпись**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 247476E922433690018348222127651697459 4
Владелец: Крылов Иван Владимирович
Действителен: с 16.02.2026 по 19.02.2027

**Дата составления документа 20.09.2026**

| Номера точек | Координаты | | Длина, м |
|---|---|---|---|
| | Широта | Долгота | |
| 1 - 2 | 56.18189 | 28.39186 | 19.0 |
| 2 - 3 | 56.18203 | 28.39169 | 50.8 |
| 3 - 4 | 56.18246 | 28.39141 | 56.8 |
| 4 - 5 | 56.18246 | 28.39233 | 19.2 |
| 5 - 6 | 56.18233 | 28.39253 | 21.7 |
| 6 - 1 | 56.18213 | 28.39256 | 51.0 |

**Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:**

**Фамилия, имя и отчество (при наличии) Крылов И.В._____ Подпись**

**Дата составления документа 20.09.2026**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 247476302243869014344222127651697459

Владелец: Крылов Иван Владимирович

Действителен: с 16.01.2026 по 19.02.2027

## МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ

*Национальный парк "Себежский", Мидинское участковое лесничество, квартал 22 выдел 40 лесопатологический выдел 1 площадь 0,3 га.*




Мадинское квартал 22 выдел 40
27.08.2026 17:47
55.16195
28.39178




Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Государственный инспектор в области охраны окружающей среды
Крылов Иван Владимирович
должность, Ф.И.О.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: [illegible]
Владелец: Крылов Иван Владимирович
Действителен: с 06.02.2026 по 09.02.2027

подпись

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Департамента
государственной политики
и регулирования в сфере развития
ООПТ Минприроды России

_____ Ю.С. Кудряшова

Дата 02.10.2026

Акт обследования аварийных деревьев № 8/2026

Национальный парк "Себежский"
Псковская область

Место проведения

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал (кварталы) | Выдел (выделы) |
|---|---|---|---|
| Рудиянское | - | 18 | 17,19,23 |
| | - | 20 | 1 |
| Мидинское | - | 11 | 1, 4, 8 |

Перечётная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

| № дерева | Квартал | Выдел | Координаты | | Порода | Высота, м | Диаметр, см | Запас, куб. м | Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева | Сроки проведения мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 18 | 23 | 56,1989 | 28,4921179 | С | 21 | 44 | **1,48** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", в местах отдыха людей, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 2 | 18 | 17 | 56,1988 | 28,4927146 | С | 21 | 44 | **1,48** | Дерево сильно ослабленное, с S образным изгибом ствола, имеется суховершинность, наличие рака серянки. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", в местах отдыха людей, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 3 | 18 | 23 | 56,1984 | 28,4928413 | С | 21 | 28 | **0,57** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский",в местах отдыха людей, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 4 | 18 | 23 | 56,1985 | 28,4931265 | С | 23 | 36 | **1,04** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский",в местах отдыха людей, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 5 | 18 | 19 | 56,1986 | 28,4932424 | С | 23 | 40 | **1,32** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский",в местах отдыха людей, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 23 | 56,1983 | 28,4931181 | С | 21 | 24 | **0,43** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский",в местах отдыха людей, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 7 | 18 | 23 | 56,1979 | 28,4919637 | С | 12 | 40 | **1,14** | Дерево, погибшее в предшествующие годы (старый бурелом), слом ствола под кроной, кора и мелкие веточки осыпались. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", в местах отдыха людей, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 8 | 18 | 23 | 56,1977 | 28,4922944 | С | 15 | 20 | **0,25** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский",в местах отдыха людей, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 9 | 18 | 23 | 56,1978 | 28,4921035 | С | 23 | 40 | **1,32** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский",в местах отдыха людей, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 10 | 20 | 1 | 56,1975 | 28,4923821 | С | 21 | 24 | **0,43** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский",в местах отдыха людей, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 11 | 20 | 1 | 56,1969 | 28,491625 | С | 23 | 40 | **1,32** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский",в местах отдыха людей, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 12 | 20 | 1 | 56,1966 | 28,4908203 | С | 22 | 32 | **0,81** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский",в местах отдыха людей, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 13 | 20 | 1 | 56,1964 | 28,4913168 | С | 23 | 36 | **1,04** | Дерево сильно ослабленное, с опасным наклоном и S образным изгибом ствола. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", в местах отдыха людей, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 14 | 20 | 1 | 56,1963 | 28,4912527 | С | 23 | 36 | **1,04** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский",в местах отдыха людей, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 1 | 56,1964 | 28,4910703 | С | 22 | 32 | **0,81** | Дерево, усохшее в течении текущего вегетационного периода (свежий сухостой), листва увяла и частично отсутствует, кора частично отпала. Дерево зависшее в кроне соседнего дерева, имеется частичный обрыв корней. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", в местах отдыха людей, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 16 | 20 | 1 | 56,196 | 28,4906053 | С | 19 | 40 | **1,14** | Дерево сильно ослабленное, с опасным наклоном, имеется суховершинность. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", в местах отдыха людей, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 17 | 20 | 1 | 56,196 | 28,4905357 | С | 23 | 40 | **1,32** | Дерево сильно ослабленное, с опасным наклоном и саблевидным изгибом ствола над беседкой. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", в местах отдыха людей, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 18 | 20 | 1 | 56,196 | 28,4900666 | С | 24 | 44 | **1,61** | Дерево, усохшее в течении текущего вегетационного периода (свежий сухостой), листва увяла и частично отсутствует, кора частично отпала. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", в местах отдыха людей, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 19 | 20 | 1 | 56,196 | 28,4900202 | С | 22 | 32 | **0,81** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский",в местах отдыха людей, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 20 | 20 | 1 | 56,196 | 28,4899753 | С | 23 | 40 | **1,32** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с частными домовладениями, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 21 | 11 | 4 | 56,2655 | 28,4796653 | С | 24 | 44 | **1,61** | Дерево, усохшее в течении текущего вегетационного периода (свежий сухостой), листва увяла и частично отсутствует, кора частично отпала. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с частными домовладениями, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 22 | 11 | 4 | 56,2655 | 28,4796437 | С | 21 | 28 | **0,57** | Дерево, усохшее в течении текущего вегетационного периода (свежий сухостой), листва увяла и частично отсутствует, кора частично отпала. ерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с частными домовладениями, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 23 | 11 | 8 | 56,2657 | 28,4787028 | С | 23 | 40 | **1,32** | Дерево сильно ослабленное, ствол дерева раздвоенный (один сухой), имеются механические задиры. У второго ствола крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с частными домовладениями, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 1 | 56,2658 | 28,4786591 | С | 21 | 28 | **0,57** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с частными домовладениями, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 25 | 11 | 1 | 56,2661 | 28,4777507 | С | 17 | 12 | **0,098** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с частными домовладениями, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 26 | 11 | 1 | 56,2661 | 28,4776133 | С | 21 | 20 | **0,32** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с частными домовладениями, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 27 | 11 | 1 | 56,2662 | 28,4774842 | С | 21 | 28 | **0,57** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с частными домовладениями, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 28 | 11 | 1 | 56,2662 | 28,4774917 | С | 21 | 24 | **0,43** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с частными домовладениями, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 29 | 11 | 1 | 56,2663 | 28,4773163 | С | 21 | 20 | **0,32** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с частными домовладениями, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 30 | 11 | 1 | 56,2663 | 28,4774574 | С | 21 | 24 | **0,43** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с частными домовладениями, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 31 | 11 | 1 | 56,2662 | 28,4772495 | С | 22 | 32 | **0,81** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с частными домовладениями, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 11 | 1 | 56,2664 | 28,4770366 | С | 22 | 32 | **0,81** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с частными домовладениями, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 33 | 11 | 1 | 56,2665 | 28,4768445 | С | 23 | 28 | **0,61** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с частными домовладениями, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 34 | 11 | 1 | 56,2665 | 28,4768005 | С | 21 | 16 | **0,21** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с частными домовладениями, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 35 | 11 | 1 | 56,2666 | 28,4763372 | С | 23 | 28 | **0,61** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с частными домовладениями, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 36 | 11 | 1 | 56,2666 | 28,4762449 | С | 21 | 20 | **0,32** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с частными домовладениями, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 11 | 1 | 56,2667 | 28,4761637 | С | 20 | 24 | **0,4** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с частными домовладениями, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 38 | 11 | 1 | 56,2667 | 28,4760906 | С | 22 | 32 | **0,81** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с частными домовладениями, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 39 | 11 | 1 | 56,2667 | 28,4760398 | С | 23 | 28 | **0,61** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с частными домовладениями, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 40 | 11 | 1 | 56,2669 | 28,4758174 | С | 21 | 24 | **0,43** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с частными домовладениями, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 41 | 11 | 1 | 56,2669 | 28,4755634 | С | 21 | 16 | **0,21** | Дерево сильно ослабленное, имеется суховершинность. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с частными домовладениями, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 42 | 11 | 1 | 56,267 | 28,4755242 | С | 21 | 24 | **0,43** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с частными домовладениями, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 43 | 11 | 1 | 56,267 | 28,4754704 | С | 21 | 24 | **0,43** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с частными домовладениями, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Крылов Иван Владимирович

Номер телефона 8 985 350-91-00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Подпись

Дата проведения обследования аварийных деревьев 27.09.2026

Дата составления настоящего акта 21.09.2026

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью недопущения вреда жизни или здоровью граждан или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан и юрических лиц подлежат рубке 43 (сорок три) штуки аварийных деревьев.

Приложение 3
к акту лесопатологического обследования
утверждённому Приказом
Минприроды России
от 24.02.2026 №97

**Абрис участка леса**
**Квартал 18 выдела 17, 19, 23 площадь 1,0 га Руднянского участкового лесничества**
**Квартал 20 выдел 1 площадь 1,2 га Руднянского участкового лесничества**
**Национального парка «Себежский»**

М 1 : 10000




| Условные обозначения | | | |
|---|---|---|---|
| Граница лесосеки, неэксплуатационного участка | | Эксплуатационный участок | |
| Неэксплуатационный участок | | Минерализованные полосы | |
| Водоемы пожарные | | Зоны отдыха (в лесах) | |
| Неэксплуатационный участок | НЭ | Реласкопические площадки | |

**Пространственное размещение лесопатологических выделов**

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

| Номера точек | Координаты | | Длина, м |
|---|---|---|---|
| | Широта | Долгота | |
| 1 - 2 | 56.19760 | 28.49263 | 112.0 |
| 2 - 3 | 56.19850 | 28.49344 | 52.1 |
| 3 - 4 | 56.19889 | 28.49300 | 67.1 |
| 4 - 5 | 56.19895 | 28.49192 | 68.5 |
| 5 - 6 | 56.19834 | 28.49208 | 81.8 |
| 6 - 7 | 56.19763 | 28.49176 | 128.6 |
| 7 - 8 | 56.19663 | 28.49072 | 105.1 |
| 8 - 9 | 56.19590 | 28.48965 | 56.7 |
| 9 - 10 | 56.19594 | 28.49056 | 80.4 |
| 10 - 1 | 56.19641 | 28.49154 | 148.5 |

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:


Фамилия, имя и отчество (при наличии) Крылов И.В._____ Подпись

Дата составления документа _____._____.2026

Приложение 3
к акту лесопатологического обследования
утверждённому Приказом
Минприроды России
от 24.02.2026 №97

**Абрис участка леса**
**Квартал 11 выдела 1, 4, 8 площадь 1,0 га Мидинского участкового лесничества**
**Национального парка «Себежский»**

М 1 : 10000




| Условные обозначения | | | |
|---|---|---|---|
| Граница лесосеки, неэксплуатационного участка | | Эксплуатационный участок | |
| Неэксплуатационный участок | | Минерализованные полосы | |
| Водоемы пожарные | | Зоны отдыха (в лесах) | |
| Неэксплуатационный участок | НЭ | Реласкопические площадки | |

**Пространственное размещение лесопатологических выделов**

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

| Номера точек | Координаты | | Длина, м |
|---|---|---|---|
| | Широта | Долгота | |
| 1 - 2 | 56.26713 | 28.47544 | 333.4 |
| 2 - 3 | 56.26550 | 28.47997 | 30.0 |
| 3 - 4 | 56.26527 | 28.47972 | 335.4 |
| 4 - 1 | 56.26691 | 28.47516 | 30.0 |

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Крылов И.В._____ Подпись

Дата составления документа _____._____.2026

# МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

**На 44 листах**

Местоположение участка, на котором производилась фотосъемка:

*НП «Себежский», Рудняковское (с 1по 20 дерево) и Мединское (с 21по 43 дерево) участковые лесничества.*

*(наименование лесничества, участкового лесничества, номер квартала и выдела, площадь лесного участка, на котором проводилось обследование аварийных деревьев)*




***Аварийное дерево №1 (фото №1)***




***Аварийное дерево №1 (фото №2)***





***Аварийное дерево №2 (фото №1)***




***Аварийное дерево №2 (фото №2)***




***Аварийное дерево №3 (фото №1)***




***Аварийное дерево №3 (фото №2)***





***Аварийное дерево №4 (фото №1)***




*Аварийное дерево №4 (фото №2)*





*Аварийное дерево №5 (фото №1)*




*Аварийное дерево №5 (фото №2)*





*Аварийное дерево №6 (фото №1)*




*Аварийное дерево №6 (фото №2)*





*Аварийное дерево №7 (фото №1)*




*Аварийное дерево №7 (фото №2)*




*Аварийное дерево №8 (фото №1)*





*Аварийное дерево №8 (фото №2)*





*Аварийное дерево №9 (фото №1)*




*Аварийное дерево №9 (фото №2)*





*Аварийное дерево №10 (фото №1)*




***Аварийное дерево №10 (фото №2)***




***Аварийное дерево №11 (фото №1)***




*Аварийное дерево №11 (фото №2)*





*Аварийное дерево №12 (фото №1)*




*Аварийное дерево №12 (фото №2)*




*Аварийное дерево №13 (фото №1)*



*Аварийное дерево №13 (фото №2)*




*Аварийное дерево №14 (фото №1)*




*Аварийное дерево №14 (фото №2)*





*Аварийное дерево №15 (фото №1)*



*Аварийное дерево №15 (фото №2)*





*Аварийное дерево №16 (фото №1)*




***Аварийное дерево №16 (фото №2)***





***Аварийное дерево №17 (фото №1)***




***Аварийное дерево №17 (фото №2)***




***Аварийное дерево №18 (фото №1)***




*Аварийное дерево №18 (фото №2)*





*Аварийное дерево №19 (фото №1)*




*Аварийное дерево №19 (фото №2)*




*Аварийное дерево №20 (фото №1)*




*Аварийное дерево №20 (фото №2)*




*Аварийное дерево №21 (фото №1)*




***Аварийное дерево №21 (фото №2)***





***Аварийное дерево №22 (фото №1)***




*Аварийное дерево №22 (фото №2)*




*Аварийное дерево №23 (фото №1)*




*Аварийное дерево №23 (фото №2)*




*Аварийное дерево №24 (фото №1)*




*Аварийное дерево №24 (фото №2)*





*Аварийное дерево №25 (фото №1)*




*Аварийное дерево №25 (фото №2)*




*Аварийное дерево №26 (фото №1)*




***Аварийное дерево №26 (фото №2)***





***Аварийное дерево №27 (фото №1)***




*Аварийное дерево №27 (фото №2)*





*Аварийное дерево №28 (фото №1)*




*Аварийное дерево №28 (фото №2)*





*Аварийное дерево №29 (фото №1)*




*Аварийное дерево №29 (фото №2)*





*Аварийное дерево №30 (фото №1)*




*Аварийное дерево №30 (фото №2)*




*Аварийное дерево №31 (фото №1)*




***Аварийное дерево №31 (фото №2)***




***Аварийное дерево №32 (фото №1)***




*Аварийное дерево №32 (фото №2)*




*Аварийное дерево №33 (фото №1)*




*Аварийное дерево №33 (фото №2)*




*Аварийное дерево №34 (фото №1)*




*Аварийное дерево №34 (фото №2)*




*Аварийное дерево №35 (фото №1)*




***Аварийное дерево №35 (фото №2)***




***Аварийное дерево №36 (фото №1)***




*Аварийное дерево №36 (фото №2)*




*Аварийное дерево №37 (фото №1)*



*Аварийное дерево №37 (фото №2)*




*Аварийное дерево №38 (фото №1)*




*Аварийное дерево №38 (фото №2)*




*Аварийное дерево №39 (фото №1)*




***Аварийное дерево №39 (фото №2)***





***Аварийное дерево №40 (фото №1)***




*Аварийное дерево №40 (фото №2)*




*Аварийное дерево №41 (фото №1)*




*Аварийное дерево №41 (фото №2)*





*Аварийное дерево №42 (фото №1)*



*Аварийное дерево №42 (фото №2)*



*Аварийное дерево №43 (фото №1)*




***Аварийное дерево №43 (фото №2)***

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных дерев:

Государственный инспектор в области охраны окружающей среды Крылов И.В.
должность, Ф.И.О.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 247476532243369011344222127651697459 4
Владелец: Крылов Иван Владимирович
Действителен: с 16.02.2026 по 19.02.2027

подпись

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Департамента
государственной политики
и регулирования в сфере развития
ООПТ Минприроды России

_____ Ю.С. Кудряшова

Дата 02.10.2026

Акт обследования аварийных деревьев № 9/2026

Национальный парк "Себежский"
Псковская область

Место проведения

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал (кварталы) | Выдел (выделы) |
|---|---|---|---|
| Ормейское | - | 6 | 2-5,13,15,17 |
| | - | 12 | 1,2 |

Перечётная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

| № дерева | Квартал | Выдел | Координаты | | Порода | Высота, м | Диаметр, см | Запас, куб. м | Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева | Сроки проведения мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 12 | 2 | 56,1681268 | 28,1513024 | Б | 23 | 44 | **1,65** | Дерево усыхающее, суховершинное. Крона изреженная, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 2 | 12 | 2 | 56,1685037 | 28,1514061 | Б | 17 | 16 | **0,17** | Дерево усыхающее, суховершинное. Крона изреженная, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 3 | 12 | 2 | 56,1684401 | 28,1516012 | Б | 20 | 24 | **0,43** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 4 | 12 | 2 | 56,1684969 | 28,1515575 | Б | 23 | 36 | **1,06** | Дерево сильно ослабленное, имеется опасный наклон. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 5 | 12 | 2 | 56,1684739 | 28,1515945 | Б | 23 | 36 | **1,06** | Дерево сильно ослабленное, имеется опасный наклон. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 6 | 12 | 2 | 56,168574 | 28,1517801 | Б | 21 | 20 | **0,31** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 7 | 12 | 2 | 56,1687645 | 28,1516532 | Б | 22 | 24 | **0,49** | Дерево сильно ослабленное, суховершинное, имеется опасный наклон. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 8 | 12 | 2 | 56,1687145 | 28,1518686 | Б | 20 | 24 | **0,43** | Дерево сильно ослабленное, суховершинное, имеется опасный наклон. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 2 | 56,1687426 | 28,1519129 | Б | 20 | 24 | **0,43** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 10 | 12 | 2 | 56,1690378 | 28,1517097 | С | 22 | 28 | **0,61** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 11 | 12 | 2 | 56,1691387 | 28,1518564 | Б | 23 | 44 | **1,65** | Дерево сильно ослабленное, суховершинное, имеются стволовая гниль, сухобочина, трещина на стволе. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 12 | 12 | 2 | 56,169035 | 28,1519758 | Б | 22 | 32 | **0,82** | Дерево сильно ослабленное, суховершинное, имеется стволовая гниль. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 13 | 12 | 2 | 56,1691359 | 28,1522632 | Б | 22 | 36 | **1,06** | Дерево сильно ослабленное, имеются опасный наклон, слом ствола в области кроны, стволовая гниль. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 14 | 12 | 1 | 56,1696743 | 28,1526886 | С | 24 | 36 | **1,16** | Дерево усыхающее, имеются опасный наклон, механические задиры на стволе. Крона изреженная, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 15 | 12 | 1 | 56,1695598 | 28,1526346 | Б | 25 | 40 | **1,48** | Дерево сильно ослабленное, суховершинное, имеются опасный наклон, наличие плодового тела (трутовик). Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 16 | 12 | 1 | 56,1696542 | 28,1527762 | Б | 23 | 40 | **1,33** | Дерево, усохшее в течении текущего вегетационного периода (свежий сухостой), листва увяла и частично отсутствует, кора частично отпала. Дерево зависшее в кроне соседнего дерева, имеется частичный обрыв корней. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 17 | 12 | 1 | 56,1696197 | 28,1525505 | Б | 23 | 40 | **1,33** | Дерево сильно ослабленное, суховершинное, имеются опасный наклон, наличие плодового тела (трутовик). Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 18 | 12 | 1 | 56,1696908 | 28,1524383 | Б | 19 | 20 | **0,28** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 19 | 6 | 5 | 56,1695808 | 28,1535147 | С | 22 | 32 | **0,81** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 5 | 56,169359 | 28,1535613 | Б | 23 | 40 | **1,33** | Дерево сильно ослабленное, имеются стволовая гниль, трещина на стволе. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 21 | 6 | 5 | 56,1697842 | 28,1535038 | Б | 21 | 28 | **0,61** | Дерево сильно ослабленное, суховершинное. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 22 | 6 | 5 | 56,1697194 | 28,1534729 | Б | 21 | 28 | **0,61** | Дерево сильно ослабленное, имеются опасный наклон, слом ствола в области кроны. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 23 | 6 | 5 | 56,1698533 | 28,1533029 | Б | 22 | 36 | **1,06** | Дерево сильно ослабленное, имеется опасный наклон. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 24 | 6 | 5 | 56,1698178 | 28,1534409 | Б | 23 | 36 | **1,06** | Дерево сильно ослабленное, имеются опасный наклон, стволовая гниль. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 25 | 12 | 1 | 56,16971 | 28,1530778 | Б | 23 | 44 | **1,65** | Дерево сильно ослабленное, имеются трещина на стволе, стволовая гниль. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 26 | 12 | 1 | 56,1697856 | 28,1529237 | Б | 23 | 36 | **1,06** | Дерево сильно ослабленное, имеются опасный наклон, трещина на стволе. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 27 | 6 | 5 | 56,1697052 | 28,1537853 | Б | 21 | 28 | **0,61** | Дерево, погибшее в текущем году (свежий ветровал), зависшее в кроне соседнего дерева, имеется частичный оборыв корней. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 28 | 6 | 5 | 56,1697468 | 28,1539957 | Б | 24 | 32 | **0,91** | Дерево, погибшее в текущем году (свежий ветровал), зависшее в кроне соседнего дерева, имеется частичный оборыв корней. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 29 | 6 | 5 | 56,1697 | 28,1543159 | Б | 25 | 48 | **2,13** | Дерево сильно ослабленное, суховершинное, имеется опасный наклон. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 30 | 12 | 2 | 56,1694009 | 28,1543718 | Б | 22 | 32 | **0,82** | Дерево сильно ослабленное, имеются опасный наклон, сухобочина, частичный обрыв корней. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 31 | 12 | 2 | 56,1693402 | 28,1542889 | Б | 23 | 36 | **1,06** | Дерево сильно ослабленное, имеются опасный наклон, сухобочина, частичный обрыв корней. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 32 | 12 | 2 | 56,1693349 | 28,1542719 | Б | 23 | 36 | **1,06** | Дерево сильно ослабленное, имеются опасный наклон, стволовая гниль. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 6 | 5 | 56,1694543 | 28,1541052 | Б | 22 | 32 | **0,82** | Дерево сильно ослабленное, суховершинное, имеются опасный наклон, сухобочина, стволовая гниль. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 34 | 12 | 2 | 56,1692884 | 28,1542096 | Б | 25 | 48 | **2,13** | Дерево сильно ослабленное, суховершинное, имеются опасный наклон, стволовая гниль, наличие плодового тела (трутовик). Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 35 | 12 | 2 | 56,169177 | 28,1544236 | Б | 25 | 40 | **1,48** | Дерево сильно ослабленное, суховершинное, имеются трещина на стволе, стволовая гниль. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 36 | 12 | 2 | 56,1692747 | 28,1544488 | Б | 25 | 40 | **1,48** | Дерево сильно ослабленное, суховершинное, имеется трещина на стволе, стволовая гниль. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 37 | 12 | 2 | 56,169151 | 28,1545501 | Б | 25 | 40 | **1,48** | Дерево сильно ослабленное, суховершинное, имеются опасный наклон, сухобочина. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 38 | 12 | 2 | 56,1691096 | 28,1546381 | Б | 25 | 40 | **1,48** | Дерево сильно ослабленное, имеются опасный наклон, частичный обрыв корней. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 39 | 6 | 13 | 56,1692202 | 28,1549173 | Б | 22 | 36 | **1,06** | Дерево, усохшее в течении текущего вегетационного периода (свежий сухостой), имеются стволовая гниль, плодовое тело (трутовик), листва увяла и частично отсутствует, кора частично отпала. Дерево зависшее в кроне соседнего дерева, имеется частичный обрыв корней. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 40 | 6 | 13 | 56,1692796 | 28,1548546 | Б | 23 | 36 | **1,06** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 41 | 12 | 2 | 56,1693926 | 28,154711 | С | 24 | 36 | **1,16** | Дерево сильно ослабленное, имеются опасный наклон, частичный обрыв корней, дерево зависшее в кроне соседнего дерева. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 42 | 6 | 5 | 56,1696072 | 28,1545753 | С | 26 | 40 | **1,45** | Дерево сильно ослабленное, имеются опасный наклон, частичный обрыв корней, дерево зависшее в кроне соседнего дерева. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 43 | 6 | 5 | 56,1700182 | 28,1560391 | С | 24 | 28 | **0,68** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 44 | 6 | 5 | 56,1701732 | 28,1560846 | Б | 22 | 32 | **0,82** | Дерево сильно ослабленное, имеются опасный наклон, стволовая гниль. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 6 | 13 | 56,1701077 | 28,1562759 | С | 24 | 36 | **1,16** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 46 | 6 | 13 | 56,1703247 | 28,1569132 | С | 22 | 28 | **0,61** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 47 | 6 | 13 | 56,1705266 | 28,1574386 | Б | 22 | 32 | **0,82** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 48 | 6 | 15 | 56,1706894 | 28,1577836 | С | 24 | 28 | **0,68** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 49 | 6 | 15 | 56,1707049 | 28,1578192 | С | 21 | 24 | **0,43** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 50 | 6 | 5 | 56,171691 | 28,15965 | Б | 21 | 28 | **0,61** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 51 | 6 | 5 | 56,1716323 | 28,1597096 | Б | 21 | 28 | **0,61** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 52 | 6 | 5 | 56,1717194 | 28,1597558 | Б | 22 | 32 | **0,82** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 53 | 6 | 5 | 56,1717394 | 28,1598443 | Б | 22 | 32 | **0,82** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 54 | 6 | 17 | 56,1714429 | 28,1609823 | Б | 23 | 48 | **1,97** | Дерево сильно ослабленное, имеется опасный наклон на парковку. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 55 | 6 | 5 | 56,1718542 | 28,1622796 | Б | 22 | 36 | **1,06** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 6 | 5 | 56,1718503 | 28,1633121 | Б | 22 | 36 | **1,06** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 57 | 6 | 5 | 56,1720104 | 28,1639381 | Б | 21 | 20 | **0,31** | Дерево сильно ослабленное, имеется опасный наклон на дорогу. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 58 | 6 | 2 | 56,172325 | 28,1654399 | Е | 22 | 32 | **0,87** | Дерево сильно ослабленное, имеются опасный наклон на дорогу, частичный обрыв корней. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 59 | 6 | 2 | 56,1722794 | 28,1656748 | Б | 22 | 24 | **0,49** | Дерево сильно ослабленное, имеются опасный наклон, частичный обрыв корней. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 60 | 6 | 2 | 56,172379 | 28,1659113 | С | 20 | 20 | **0,28** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 61 | 6 | 2 | 56,172856 | 28,1676381 | С | 18 | 20 | **0,26** | Дерево сильно ослабленное, имеются опасный наклон, частичный обрыв корней, дерево зависшее в кроне соседнего дерева. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 62 | 6 | 3 | 56,17336 | 28,1686059 | Е | 23 | 36 | **1,13** | Дерево сильно ослабленное, имеются опасный наклон, частичный обрыв корней. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 63 | 6 | 3 | 56,1733534 | 28,168693 | С | 22 | 28 | **0,61** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 64 | 6 | 3 | 56,1733721 | 28,1686798 | Б | 22 | 36 | **1,06** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 65 | 6 | 3 | 56,1733647 | 28,1686498 | Б | 22 | 36 | **1,06** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 66 | 6 | 3 | 56,1733951 | 28,1686818 | Б | 23 | 32 | **0,82** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 67 | 6 | 4 | 56,1732778 | 28,1688601 | Б | 21 | 28 | **0,61** | Дерево сильно ослабленное, имеется опасный наклон с изгибом над дорогой. Крона ажурная слабо развита, наличие сухих ветвей. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 6 | 3 | 56,1736468 | 28,1692097 | Б | 22 | 24 | **0,49** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 69 | 6 | 4 | 56,1739008 | 28,1702404 | Е | 23 | 36 | **1,13** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 70 | 6 | 3 | 56,1743591 | 28,1705035 | С | 22 | 32 | **0,81** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 71 | 6 | 3 | 56,1743202 | 28,1702483 | С | 22 | 32 | **0,81** | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории мемориального комплекса «Курган Дружбы», существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Крылов Иван Владимирович

Номер телефона 8 985 350-91-00

Подпись ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Дата проведения обследования аварийных деревьев 28.08.2026

Дата составления настоящего акта 21.09.2026


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью недопущения вреда жизни или здоровью граждан или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан и юриических лиц подлежат рубке 71 ( семдесять одно) аварийное дерево.

Приложение 3
к акту лесопатологического обследования
утверждённому Приказом
Минприроды России
от 24.02.2026 №97

**Абрис участка леса**
**Квартал 6 выдела 2-7, 13, 15-17 площадь 4,7 га Ормейского участкового лесничества**
**Квартал 12 выдела 1, 2 площадь 1,9 га Ормейского участкового лесничества**
**Национального парка «Себежский»**

М 1 : 10000




| Условные обозначения | | | |
|---|---|---|---|
| Граница лесосеки, неэксплуатационного участка | | Эксплуатационный участок | |
| Неэксплуатационный участок | | Минерализованные полосы | |
| Водоемы пожарные | | Зоны отдыха (в лесах) | |
| Неэксплуатационный участок | НЭ | Реласкопические площадки | |

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Крылов И.В._____ Подпись

Дата составления документа _____._____.2026

**Пространственное размещение лесопатологических выделов**

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

| Номера точек | Координаты | | Длина, м |
|---|---|---|---|
| | Широта | Долгота | |
| 1 - 2 | 56.16901 | 28.15490 | 156.6 |
| 2 - 3 | 56.16900 | 28.15238 | 122.6 |
| 3 - 4 | 56.16799 | 28.15160 | 44.0 |
| 4 - 5 | 56.16811 | 28.15093 | 180.7 |
| 5 - 6 | 56.16966 | 28.15177 | 77.9 |
| 6 - 7 | 56.16999 | 28.15288 | 30.2 |
| 7 - 8 | 56.17001 | 28.15337 | 78.8 |
| 8 - 9 | 56.16979 | 28.15458 | 409.5 |
| 9 - 10 | 56.17189 | 28.16001 | 235.1 |
| 10 - 11 | 56.17216 | 28.16377 | 144.7 |
| 11 - 12 | 56.17252 | 28.16602 | 383.6 |
| 12 - 13 | 56.17467 | 28.17086 | 12.4 |
| 13 - 14 | 56.17460 | 28.17102 | 239.7 |
| 14 - 15 | 56.17319 | 28.16810 | 75.4 |
| 15 - 16 | 56.17273 | 28.16721 | 87.0 |
| 16 - 17 | 56.17237 | 28.16596 | 203.7 |
| 17 - 18 | 56.17195 | 28.16276 | 169.2 |
| 18 - 19 | 56.17177 | 28.16005 | 122.9 |
| 19 - 20 | 56.17110 | 28.15848 | 289.9 |
| 20 - 21 | 56.16962 | 28.15463 | 57.6 |
| 21 - 22 | 56.16944 | 28.15376 | 8.2 |
| 22 - 23 | 56.16942 | 28.15363 | 20.6 |
| 23 - 24 | 56.16932 | 28.15335 | 31.2 |
| 24 - 25 | 56.16932 | 28.15386 | 59.2 |
| 25 - 26 | 56.16946 | 28.15478 | 229.7 |
| 26 - 27 | 56.17064 | 28.15782 | 62.8 |
| 27 - 28 | 56.17096 | 28.15866 | 118.6 |
| 28 - 29 | 56.17161 | 28.16017 | 89.6 |
| 29 - 30 | 56.17170 | 28.16161 | 75.4 |
| 30 - 31 | 56.17178 | 28.16282 | 207.2 |
| 31 - 32 | 56.17220 | 28.16607 | 92.0 |
| 32 - 33 | 56.17259 | 28.16739 | 77.7 |
| 33 - 34 | 56.17306 | 28.16830 | 187.7 |
| 34 - 35 | 56.17417 | 28.17059 | 22.0 |
| 35 - 36 | 56.17400 | 28.17075 | 264.9 |
| 36 - 37 | 56.17245 | 28.16750 | 88.1 |
| 37 - 38 | 56.17207 | 28.16626 | 395.4 |
| 38 - 39 | 56.17127 | 28.16004 | 360.1 |
| 39 - 40 | 56.16946 | 28.15522 | 32.7 |
| 40 - 1 | 56.16917 | 28.15523 | 27.2 |

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Крылов И.В._____ Подпись

Дата составления документа _____._____.2026

**МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ**

**на 82 листах**

Местоположение участка, на котором производилась фотосъемка:

*НП «Себежский», Ормейское участковое лесничество, квартал 6 выделы 2-5,13,17, квартал 12 выделы 1 и 2.*

*(наименование лесничества, участкового лесничества, номер квартала и выдела, площадь лесного участка, на котором проводилось обследование аварийных деревьев)*




***Аварийное дерево №1 (фото №1)***




*Аварийное дерево №1 (фото №2)*




*Аварийное дерево №2 (фото №1)*




*Аварийное дерево №2 (фото №2)*




*Аварийное дерево №3 (фото №1)*




*Аварийное дерево №3 (фото №2)*





*Аварийное дерево №4 (фото №1)*





*Аварийное дерево №4 (фото №2)*





*Аварийное дерево №5 (фото №1)*





*Аварийное дерево №5 (фото №2)*





*Аварийное дерево №6 (фото №1)*





*Аварийное дерево №6 (фото №2)*





*Аварийное дерево №7 (фото №1)*




*Аварийное дерево №7 (фото №2)*





*Аварийное дерево №8 (фото №1)*




*Аварийное дерево №8 (фото №2)*





*Аварийное дерево №9 (фото №1)*




*Аварийное дерево №9 (фото №2)*




*Аварийное дерево №10 (фото №1)*




***Аварийное дерево №10 (фото №2)***




***Аварийное дерево №11 (фото №1)***





*Аварийное дерево №11 (фото №2)*




*Аварийное дерево №11 (фото №3)*




*Аварийное дерево №12 (фото №1)*





*Аварийное дерево №12 (фото №2)*




*Аварийное дерево №12 (фото №3)*




*Аварийное дерево №13 (фото №1)*




*Аварийное дерево №13 (фото №2)*





*Аварийное дерево №14 (фото №1)*




***Аварийное дерево №14 (фото №2)***




***Аварийное дерево №15 (фото №1)***




*Аварийное дерево №15 (фото №2)*





*Аварийное дерево №16 (фото №1)*




*Аварийное дерево №16 (фото №2)*





*Аварийное дерево №17 (фото №1)*




***Аварийное дерево №17 (фото №2)***





***Аварийное дерево №18 (фото №1)***





*Аварийное дерево №18 (фото №2)*





*Аварийное дерево №19 (фото №1)*




*Аварийное дерево №19 (фото №2)*




*Аварийное дерево №20 (фото №1)*





*Аварийное дерево №20 (фото №2)*





*Аварийное дерево №20 (фото №3)*





*Аварийное дерево №21 (фото №1)*




*Аварийное дерево №21 (фото №2)*





*Аварийное дерево №22 (фото №1)*




*Аварийное дерево №22 (фото №2)*




*Аварийное дерево №23 (фото №1)*





*Аварийное дерево №23 (фото №2)*



*Аварийное дерево №23 (фото №3)*





*Аварийное дерево №24 (фото №1)*




*Аварийное дерево №24 (фото №2)*




*Аварийное дерево №25 (фото №1)*




*Аварийное дерево №25 (фото №2)*




*Аварийное дерево №25 (фото №3)*




*Аварийное дерево №25 (фото №4)*





*Аварийное дерево №26 (фото №1)*




*Аварийное дерево №26 (фото №2)*




*Аварийное дерево №27 (фото №1)*




*Аварийное дерево №27 (фото №2)*




*Аварийное дерево №27 (фото №3)*




*Аварийное дерево №28 (фото №1)*





*Аварийное дерево №28 (фото №2)*




*Аварийное дерево №28 (фото №3)*





*Аварийное дерево №29 (фото №1)*




***Аварийное дерево №29 (фото №2)***





***Аварийное дерево №30 (фото №1)***




***Аварийное дерево №30 (фото №2)***





***Аварийное дерево №31 (фото №1)***




***Аварийное дерево №31 (фото №2)***




***Аварийное дерево №32 (фото №1)***




*Аварийное дерево №32 (фото №2)*




*Аварийное дерево №33 (фото №1)*





*Аварийное дерево №33 (фото №2)*




*Аварийное дерево №33 (фото №3)*




***Аварийное дерево №34 (фото №1)***




***Аварийное дерево №34 (фото №2)***




*Аварийное дерево №34 (фото №3)*





*Аварийное дерево №35 (фото №1)*




*Аварийное дерево №35 (фото №2)*





*Аварийное дерево №35 (фото №3)*




***Аварийное дерево №35 (фото №4)***




***Аварийное дерево №36 (фото №1)***





***Аварийное дерево №36 (фото №2)***




***Аварийное дерево №36 (фото №3)***




*Аварийное дерево №37 (фото №1)*





*Аварийное дерево №37 (фото №2)*



*Аварийное дерево №37 (фото №3)*



*Аварийное дерево №38 (фото №1)*





*Аварийное дерево №38 (фото №2)*




*Аварийное дерево №38 (фото №3)*





*Аварийное дерево №39 (фото №1)*




*Аварийное дерево №39 (фото №2)*





*Аварийное дерево №40 (фото №1)*




*Аварийное дерево №40 (фото №2)*





*Аварийное дерево №41 (фото №1)*




*Аварийное дерево №41 (фото №2)*





*Аварийное дерево №42 (фото №1)*




*Аварийное дерево №42 (фото №2)*




*Аварийное дерево №43 (фото №1)*




*Аварийное дерево №43 (фото №2)*




*Аварийное дерево №44 (фото №1)*





*Аварийное дерево №44 (фото №2)*




*Аварийное дерево №44 (фото №3)*




*Аварийное дерево №45 (фото №1)*





*Аварийное дерево №45 (фото №2)*




*Аварийное дерево №46 (фото №1)*




*Аварийное дерево №46 (фото №2)*




*Аварийное дерево №47 (фото №1)*





*Аварийное дерево №47 (фото №2)*





*Аварийное дерево №48 (фото №1)*




*Аварийное дерево №48 (фото №2)*




*Аварийное дерево №49 (фото №1)*




*Аварийное дерево №49 (фото №2)*





*Аварийное дерево №50 (фото №1)*




*Аварийное дерево №50 (фото №2)*





*Аварийное дерево №51 (фото №1)*




*Аварийное дерево №51 (фото №2)*




*Аварийное дерево №52 (фото №1)*




*Аварийное дерево №52 (фото №2)*





*Аварийное дерево №53 (фото №1)*




***Аварийное дерево №53 (фото №2)***





***Аварийное дерево №54 (фото №1)***




*Аварийное дерево №54 (фото №2)*





*Аварийное дерево №55 (фото №1)*




*Аварийное дерево №55 (фото №2)*





*Аварийное дерево №56 (фото №1)*




*Аварийное дерево №56 (фото №2)*




*Аварийное дерево №57 (фото №1)*




*Аварийное дерево №57 (фото №2)*




*Аварийное дерево №57 (фото №3)*




***Аварийное дерево №58 (фото №1)***





***Аварийное дерево №58 (фото №2)***




***Аварийное дерево №58 (фото №3)***





***Аварийное дерево №59 (фото №1)***



*Аварийное дерево №59 (фото №2)*





*Аварийное дерево №60 (фото №1)*




*Аварийное дерево №60 (фото №2)*




*Аварийное дерево №61 (фото №1)*




*Аварийное дерево №61 (фото №2)*



*Аварийное дерево №62 (фото №1)*




*Аварийное дерево №62 (фото №2)*




*Аварийное дерево №62 (фото №3)*





*Аварийное дерево №63 (фото №1)*




*Аварийное дерево №63 (фото №2)*




*Аварийное дерево №64 (фото №1)*



*Аварийное дерево №64 (фото №2)*





*Аварийное дерево №65 (фото №1)*




*Аварийное дерево №65 (фото №2)*





*Аварийное дерево №66 (фото №1)*




*Аварийное дерево №66 (фото №2)*




*Аварийное дерево №67 (фото №1)*



*Аварийное дерево №67 (фото №2)*




*Аварийное дерево №68 (фото №1)*




*Аварийное дерево №68 (фото №2)*





*Аварийное дерево №69 (фото №1)*





*Аварийное дерево №69 (фото №2)*




*Аварийное дерево №70 (фото №1)*




*Аварийное дерево №70 (фото №2)*




***Аварийное дерево №71 (фото №1)***




***Аварийное дерево №71 (фото №2)***

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Государственный инспектор в области охраны окружающей среды Крылов И.В.
должность, Ф.И.О.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 247476A0224A9901434422212765169745D4
Владелец: Крылов Иван Владимирович
Действителен: с 16.02.2026 по 19.02.2027

подпись

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Департамента
государственной политики
и регулирования в сфере развития
ООПТ Минприроды России

_____ Ю.С. Кудряшова

Дата 02. 10. 2026

Акт обследования аварийных деревьев № 10/2026

Национальный парк "Себежский"
Псковская область

Место проведения

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал (кварталы) | Выдел (выделы) |
|---|---|---|---|
| Осынское | - | 18 | 19, 21 |
| | - | 21 | 9 |
| | - | 22 | 1, 2, 3, 4, 7 |

Перечётная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

| № дерева | Квартал | Выдел | Координаты | | Порода | Высота, м | Диаметр, см | Запас, куб. м | Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева | Сроки проведения мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 21 | 9 | 56,1492 | 28,5716436 | С | 23 | 32 | 0,81 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 2 | 21 | 9 | 56,1491 | 28,5715396 | С | 23 | 32 | 0,81 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 3 | 21 | 9 | 56,1487 | 28,5715564 | С | 25 | 40 | 1,45 | Дерево сильно ослабленное, имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви, сухобочина, механические повреждения на стволе, образовавшиеся в результате проведения подсочки в прошлые годы. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 4 | 21 | 9 | 56,1487 | 28,571794 | С | 24 | 44 | 1,61 | Дерево сильно ослабленное, имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви, опасный наклон, механические повреждения на стволе, образовавшиеся в результате проведения подсочки в прошлые годы. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 9 | 56,1494 | 28,5714015 | С | 20 | 24 | 0,43 | Дерево усыхающее, суховершинное, имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви, механические повреждения на стволе, образовавшиеся в результате проведения подсочки в прошлые годы. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 6 | 21 | 9 | 56,1493 | 28,5713612 | С | 25 | 48 | 1,91 | Дерево сильно ослабленное, имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви, сквозное отверстие в стволе, механические повреждения на стволе, образовавшиеся в результате проведения подсочки в прошлые годы. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 7 | 21 | 9 | 56,1495 | 28,5720833 | Б | 21 | 20 | 0,31 | Дерево, погибшее в текущем году (свежий бурелом), зависшее в кроне соседнего дерева, ствол сломан у комля, имеется стволовая гниль. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 8 | 21 | 9 | 56,1494 | 28,5721192 | С | 24 | 36 | 1,16 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 9 | 21 | 9 | 56,1494 | 28,5722171 | С | 24 | 36 | 1,16 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 10 | 21 | 9 | 56,1494 | 28,5721667 | С | 24 | 36 | 1,16 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 11 | 22 | 1 | 56,1497 | 28,57343 | С | 20 | 20 | 0,26 | Дерево, погибшее в текущем году (свежий ветровал), зависшее в кроне соседнего дерева, имеется частичный обрыв корней, стволовая гниль. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 12 | 22 | 1 | 56,1481 | 28,5747681 | Б | 20 | 24 | 0,43 | Дерево сильно ослабленное, имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 22 | 1 | 56,1483 | 28,5746969 | С | 16 | 20 | 0,26 | Дерево, погибшее в текущем году (свежий ветровал), зависшее в кроне соседнего дерева, имеется частичный обрыв корней, стволовая гниль. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 14 | 22 | 7 | 56,1476 | 28,5752318 | Б | 20 | 24 | 0,43 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), листва отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 15 | 22 | 1 | 56,1497 | 28,5739963 | С | 14 | 16 | 0,15 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 16 | 22 | 1 | 56,1499 | 28,5737918 | С | 15 | 16 | 0,16 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 17 | 22 | 1 | 56,1499 | 28,5737998 | С | 20 | 20 | 0,28 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 18 | 22 | 1 | 56,15 | 28,5748092 | С | 15 | 16 | 0,16 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 19 | 18 | 19 | 56,1501 | 28,5769928 | С | 16 | 12 | 0,098 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22 | 2 | 56,15 | 28,5782484 | С | 16 | 20 | 0,26 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 21 | 18 | 21 | 56,1501 | 28,5787948 | С | 22 | 32 | 0,81 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 22 | 22 | 3 | 56,15 | 28,5787809 | С | 19 | 20 | 0,28 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 23 | 22 | 4 | 56,1498 | 28,5805735 | С | 20 | 24 | 0,43 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 24 | 22 | 4 | 56,1499 | 28,5805416 | Б | 21 | 28 | 0,61 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), листва отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 25 | 22 | 4 | 56,1498 | 28,5805584 | С | 20 | 20 | 0,28 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 26 | 22 | 4 | 56,1498 | 28,5811714 | С | 22 | 40 | 1,23 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 22 | 4 | 56,1498 | 28,5812435 | С | 24 | 36 | 1,16 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | |
| 28 | 22 | 4 | 56,1499 | 28,5821329 | С | 18 | 36 | 0,92 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | |
| 29 | 22 | 4 | 56,1498 | 28,5823564 | С | 22 | 48 | 1,8 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | |
| 30 | 22 | 4 | 56,1497 | 28,582932 | С | 20 | 24 | 0,43 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | 2026-2027 гг. |
| 31 | 22 | 4 | 56,1497 | 28,5831003 | С | 19 | 24 | 0,4 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | |
| 32 | 22 | 4 | 56,1497 | 28,5825889 | С | 22 | 40 | 1,23 | Дерево усыхающее, имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви, механические повреждения на стволе (подолбы дятла). Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | |
| 33 | 22 | 4 | 56,1497 | 28,5826114 | С | 23 | 40 | 1,32 | Дерево усыхающее, имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви, механические повреждения на стволе (ошмыги и подолбы дятла), опасный наклон. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | |
| 34 | 22 | 4 | 56,1497 | 28,5824357 | С | 22 | 40 | 1,23 | Дерево усыхающее, имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви, опасный наклон. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 22 | 4 | 56,1497 | 28,582431 | С | 21 | 36 | 0,98 | Дерево усыхающее, двухвершинное, имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви, частичный обрыв корней, опасный наклон. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | |
| 36 | 22 | 4 | 56,1497 | 28,5816919 | Б | 21 | 20 | 0,31 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), листва отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | |
| 37 | 22 | 4 | 56,1497 | 28,5809725 | С | 19 | 20 | 0,28 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), зависшее в кроне соседнего дерева, хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви, частичный обрыв корней, опасный наклон. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | |
| 38 | 22 | 7 | 56,1495 | 28,5807788 | С | 17 | 24 | 0,38 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | |
| 39 | 22 | 4 | 56,1496 | 28,580125 | С | 18 | 20 | 0,26 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 22 | 4 | 56,1494 | 28,5801251 | С | 22 | 48 | 1,8 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | |
| 41 | 22 | 3 | 56,1494 | 28,5786642 | Б | 21 | 20 | 0,31 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), листва отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | |
| 42 | 22 | 7 | 56,1483 | 28,5770225 | Б | 17 | 16 | 0,17 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), листва отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | |
| 43 | 22 | 1 | 56,1478 | 28,5757092 | С | 16 | 12 | 0,098 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | |
| 44 | 22 | 7 | 56,1482 | 28,5732623 | Б | 17 | 16 | 0,17 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), листва отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | |
| 45 | 22 | 1 | 56,1482 | 28,5731491 | С | 21 | 28 | 0,61 | Дерево, усохшее в предшествующие годы (старый сухостой), хвоя отсутствует, мелкие веточки осыпались, кора частично отпала; имеются стволовая гниль, опасные сухие ветви. Дерево расположено на территории национального парка "Себежский", рядом с экологической тропой, существует угроза падения всего дерева или его части и причинения ущерба здоровью граждан или государственному и муниципальному имуществу, а также имуществу граждан и юридических лиц. | |

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Крылов Иван Владимирович

Номер телефона 8 985 350-91-00

Подпись ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Дата проведения обследования аварийных деревьев 28.08.2026

Дата составления настоящего акта 21.09.2026


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью недопущения вреда жизни или здоровью граждан или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан и юриических лиц подлежат рубке 45 (сорок пять) штук аварийных деревьев.

Приложение 3
к акту лесопатологического обследования
утверждённому Приказом
Минприроды России
от 24.02.2026 №97

**Абрис участка леса**
**Квартал 18 выдела 19-21 площадь 0,2 га Осынского участкового лесничества**
**Квартал 21 выдел 9 площадь 0,9 га Осынского участкового лесничества**
**Квартал 22 выдела 1-4 площадь 9,3 га Осынского участкового лесничества**
**Национального парка «Себежский»**

М 1 : 10000




| Условные обозначения | | | |
|---|---|---|---|
| Граница лесосеки, неэксплуатационного участка | | Эксплуатационный участок | |
| Неэксплуатационный участок | | Минерализованные полосы | |
| Водоемы пожарные | | Зоны отдыха (в лесах) | |
| Неэксплуатационный участок | НЭ | Реласкопические площадки | |

**Пространственное размещение лесопатологических выделов**

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

| Номера точек | Координаты | | Длина, м |
|---|---|---|---|
| | Широта | Долгота | |
| 1 - 2 | 56.14952 | 28.57249 | 24.6 |
| 2 - 3 | 56.14958 | 28.57288 | 92.5 |
| 3 - 4 | 56.15004 | 28.57412 | 27.8 |
| 4 - 5 | 56.15020 | 28.57446 | 140.2 |
| 5 - 6 | 56.15012 | 28.57671 | 11.9 |
| 6 - 7 | 56.15022 | 28.57673 | 140.3 |
| 7 - 8 | 56.15012 | 28.57899 | 10.1 |
| 8 - 9 | 56.15003 | 28.57897 | 260.7 |
| 9 - 10 | 56.14986 | 28.58317 | 36.7 |
| 10 - 11 | 56.14956 | 28.58341 | 33.1 |
| 11 - 12 | 56.14951 | 28.58289 | 19.4 |
| 12 - 13 | 56.14951 | 28.58257 | 54.0 |
| 13 - 14 | 56.14962 | 28.58173 | 31.7 |
| 14 - 15 | 56.14954 | 28.58124 | 27.7 |
| 15 - 16 | 56.14954 | 28.58079 | 32.1 |
| 16 - 17 | 56.14945 | 28.58030 | 23.0 |
| 17 - 18 | 56.14941 | 28.57993 | 26.7 |
| 18 - 19 | 56.14931 | 28.57955 | 54.3 |
| 19 - 20 | 56.14929 | 28.57867 | 30.1 |
| 20 - 21 | 56.14920 | 28.57821 | 51.0 |
| 21 - 22 | 56.14886 | 28.57766 | 68.8 |
| 22 - 23 | 56.14836 | 28.57701 | 39.4 |
| 23 - 24 | 56.14808 | 28.57662 | 60.4 |
| 24 - 25 | 56.14774 | 28.57586 | 34.0 |
| 25 - 26 | 56.14760 | 28.57537 | 30.1 |
| 26 - 27 | 56.14761 | 28.57488 | 26.2 |
| 27 - 28 | 56.14771 | 28.57449 | 30.2 |
| 28 - 29 | 56.14790 | 28.57415 | 22.8 |
| 29 - 30 | 56.14801 | 28.57384 | 67.6 |
| 30 - 31 | 56.14829 | 28.57288 | 31.6 |
| 31 - 32 | 56.14840 | 28.57240 | 17.1 |
| 32 - 33 | 56.14845 | 28.57215 | 26.7 |
| 33 - 34 | 56.14848 | 28.57172 | 22.4 |
| 34 - 35 | 56.14856 | 28.57139 | 17.2 |
| 35 - 36 | 56.14856 | 28.57111 | 103.0 |
| 36 - 1 | 56.14948 | 28.57115 | 83.6 |

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Крылов И.В._____ Подпись

Дата составления документа _____._____.2026



Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Крылов И.В._____ Подпись

Дата составления документа _____._____.2026

# МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

**На 48 листах**

Местоположение участка, на котором производилась фотосъемка:

*НП «Себежский», (Осынское участковое лесничество): квартал 18, выделы 19, 21; квартал 21, выдел 9; квартал 22, выделы 1–4, 7.*

*(наименование лесничества, участкового лесничества, номер квартала и выдела, площадь лесного участка, на котором проводилось обследование аварийных деревьев)*




***Аварийное дерево №1 (фото №1)***



*Аварийное дерево №1 (фото №2)*



*Аварийное дерево №2 (фото №1)*




*Аварийное дерево №2 (фото №2)*




*Аварийное дерево №3 (фото №1)*




*Аварийное дерево №3 (фото №2)*




*Аварийное дерево №4 (фото №1)*



*Аварийное дерево №4 (фото №2)*



*Аварийное дерево №5 (фото №1)*



*Аварийное дерево №5 (фото №2)*



*Аварийное дерево №6 (фото №1)*




*Аварийное дерево №6 (фото №2)*




*Аварийное дерево №7 (фото №1)*





*Аварийное дерево №7 (фото №2)*




*Аварийное дерево №7 (фото №3)*





*Аварийное дерево №8 (фото №1)*




*Аварийное дерево №8 (фото №2)*





*Аварийное дерево №9 (фото №1)*




*Аварийное дерево №9 (фото №2)*




*Аварийное дерево №10 (фото №1)*



*Аварийное дерево №10 (фото №2)*




*Аварийное дерево №11 (фото №1)*




*Аварийное дерево №11 (фото №2)*



*Аварийное дерево №12 (фото №1)*



*Аварийное дерево №12 (фото №2)*





*Аварийное дерево №12 (фото №3)*




*Аварийное дерево №13 (фото №1)*





*Аварийное дерево №13 (фото №2)*




*Аварийное дерево №13 (фото №3)*



*Аварийное дерево №14 (фото №1)*



*Аварийное дерево №14 (фото №2)*




*Аварийное дерево №14 (фото №3)*




*Аварийное дерево №15 (фото №1)*



*Аварийное дерево №15 (фото №2)*



*Аварийное дерево №16 (фото №1)*




*Аварийное дерево №16 (фото №2)*




*Аварийное дерево №17 (фото №1)*



*Аварийное дерево №17 (фото №2)*



*Аварийное дерево №18 (фото №1)*




*Аварийное дерево №18 (фото №2)*




*Аварийное дерево №19 (фото №1)*




*Аварийное дерево №19 (фото №2)*




*Аварийное дерево №20 (фото №1)*



*Аварийное дерево №20 (фото №2)*




*Аварийное дерево №21 (фото №1)*



*Аварийное дерево №21(фото №2)*



*Аварийное дерево №22 (фото №1)*




*Аварийное дерево №22 (фото №2)*




*Аварийное дерево №23 (фото №1)*



*Аварийное дерево №23 (фото №2)*



*Аварийное дерево №24 (фото №1)*




*Аварийное дерево №24 (фото №2)*




*Аварийное дерево №25 (фото №1)*



*Аварийное дерево №25 (фото №2)*




*Аварийное дерево №26 (фото №1)*




*Аварийное дерево №26 (фото №2)*




*Аварийное дерево №27 (фото №1)*




*Аварийное дерево №27 (фото №2)*




*Аварийное дерево №28 (фото №1)*




*Аварийное дерево №28 (фото №2)*





*Аварийное дерево №29 (фото №1)*




*Аварийное дерево №29 (фото №2)*




*Аварийное дерево №30 (фото №1)*



*Аварийное дерево №30 (фото №2)*




*Аварийное дерево №31 (фото №1)*




*Аварийное дерево №31 (фото №2)*





*Аварийное дерево №32 (фото №1)*



*Аварийное дерево №32 (фото №2)*



*Аварийное дерево №33 (фото №1)*



*Аварийное дерево №33 (фото №2)*



*Аварийное дерево №34 (фото №1)*



*Аварийное дерево №34 (фото №2)*



*Аварийное дерево №35 (фото №1)*




*Аварийное дерево №35 (фото №2)*




*Аварийное дерево №36 (фото №1)*



*Аварийное дерево №36 (фото №2)*



*Аварийное дерево №37 (фото №1)*



*Аварийное дерево №37 (фото №2)*



*Аварийное дерево №38 (фото №1)*




*Аварийное дерево №38 (фото №2)*




*Аварийное дерево №39 (фото №1)*



*Аварийное дерево №39 (фото №2)*



*Аварийное дерево №40 (фото №1)*




*Аварийное дерево №40 (фото №2)*




*Аварийное дерево №41 (фото №1)*




*Аварийное дерево №41 (фото №2)*




*Аварийное дерево №42 (фото №1)*




*Аварийное дерево №42 (фото №2)*




*Аварийное дерево №43 (фото №1)*




*Аварийное дерево №43 (фото №2)*




*Аварийное дерево №44 (фото №1)*




*Аварийное дерево №44 (фото №2)*




*Аварийное дерево №45 (фото №1)*




*Аварийное дерево №45 (фото №2)*

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных дерев:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 247476302243360014344222112765169745 94
Владелец: Крылов Иван Владимирович
Действителен: с 16.02.2026 по 19.02.2027

Государственный инспектор в области охраны окружающей среды Крылов И.В.
должность, Ф.И.О.

подпись